

Cliente:	CONCRETO, S.A.	Fecha del Reporte:	2024/03/02
Cotización No:	0528	Contacto:	Francisco Domínguez
Técnico:	Xavier Navas	Dirección:	Miraflores, Carretera Transístmica, Provincia

Hora de entrada	12:36 AM	Hora de salida	12:42 AM	Horas de viaje	1 hora
-----------------	----------	----------------	----------	----------------	--------

1 DATOS TÉCNICOS DEL INSTRUMENTO

Equipo:	MÁQUINA DE ENSAYOS DOBLE RANGO - N/A		
Marca:	FORNEY, L.P.	ID interno:	N/A
Modelo:	F-2000kN-11000kN-VFD/AUTO-1	Capacidad:	1 500 kN
Número de serie:	15137	Resolución:	0,01 kN
Contacto:	Francisco Domínguez		

2 SERVICIO A REALIZAR

<input checked="" type="checkbox"/> Calibración	<input type="checkbox"/> Verificación	<input type="checkbox"/> Gestión Metrológica	<input checked="" type="checkbox"/> Inspección
<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Entrega de equipo	<input checked="" type="checkbox"/> Retiro de equipos	<input type="checkbox"/> Otros
Observaciones: MAGNITUDES EN MASA			

3 DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.

<input checked="" type="checkbox"/> Desnivel	<input checked="" type="checkbox"/> Errores de indicación	<input checked="" type="checkbox"/> Suciedad	<input checked="" type="checkbox"/> Golpes
<input type="checkbox"/> Vibraciones	<input type="checkbox"/> Soporte inadecuadas	<input type="checkbox"/> Corrientes de aire	<input type="checkbox"/> Fuente
<input type="checkbox"/> Averías	<input checked="" type="checkbox"/> Falta de componentes	<input type="checkbox"/> Insectos	<input type="checkbox"/> Configuración
Observaciones: N/A			

4 OTROS TRABAJOS REALIZADOS.

<input type="checkbox"/> Nivelación	<input type="checkbox"/> Ajuste de Linealidad	<input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de excentricidad	<input type="checkbox"/> Reemplazo de partes
<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Configuración		
Observaciones: N/A			

5 ESTATUS FINAL DEL SERVICIO.

<input checked="" type="checkbox"/> Completo	<input type="checkbox"/> Incompleto
Observaciones finales: TODO BIEN	

6 OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Notas: NADA			
Recibido Por:	Rolando Salinas	Fecha:	2024/03/02




Descripción 1: Foto detalle del equipo



Descripción 2: Etiqueta del indicador



Descripción 3: Etiqueta de la celda



Descripción 4: Las 4 patas están oxidadas

Firma Cliente

IC Metrología