

ALERTA

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE :
N° INSPECCION : CL1-97-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : CARLOS MENDOZA
CANAL : BROKER
TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha y Hora Solicitud : 03/20/07 11:41 am Fecha y Hora Realización : 21/03/07 01:00p.m.
Fecha y Hora Coordinación : 03/20/07 12:06 Fecha y Hora Control Calidad :
Inspector : ANGEL TRUJILLO PARDO
Alerta : ALERTA1
Observaciones :

Cliente : LATINA SEGUROS
Aseguradora : LATINA SEGUROS
Broker : GRUPO PRADO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
Contratante : WALTER MORALES ARQUITECTOS EIRL
Dirección : CALLE LOS MILANOS 474 1.ER PISO Teléfono : 4757983
Distrito : SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
Asegurado : WALTER MORALES ARQUITECTOS EIRL
Dirección : CALLE LOS MILANOS 474 1.ER PISO Teléfono : 4757983
Distrito : SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

Vehículo

Calificación Unidad : BUENO Castigo : 0 %
Tarjeta a Nombre de : EN TRAMITE
Uso Vehiculo : PARTICULARES
Inscripción : LIMA
Dirección Cochera : CALLE LOS MILANOS 474
SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

Clase : AUTOMOVIL
Marca : VOLVO
Modelo / Versión : S 40
Año de Fabricación : 1999 Placa : BII-250 N° de Motor : B4204T21782257
N° de Serie : YV1VS2526XF434 Color : PLATA METÁLICA Procedencia : OTRO
Kilómetros/Millas : 50339 KMS Combustible : GASOLINA Carrocería : SEDAN

ALERTA

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE :
N° INSPECCION : CL1-97-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : CARLOS MENDOZA
CANAL : BROKER

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Cabina : SIMPLE N° de Puertas : 4 N° de Asientos : 2
Cilindrada : 2,000 N° de Cilindros : 4 HP : 180
Sistema de Tracción : 4X2 Tipo Tracción : POSTERIOR Cambios : AUTOMATICA
Sistema de Dirección : HIDRAULICA Tipo Timón : ORIGINAL Cochera : SI
Peso Seco : 1,195 Peso Bruto : 1,545 Carga (tara) : 350

Valor Solicitado : \$ 0.00 Valor Comercial : \$ Valor Sugerido : \$ 12,500.00

Características Exteriores

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	COLOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	ALERONES	-	ORIGINAL	POSTERIORES	-	-	BUENO	
2	CARROCERÍA	-	-	-	-	-	BUENO	
3	CLAXON	1	ORIGINAL	-	BOCINA	-	FUNCIONA	
4	EMBLEMAS	1	ORIGINAL	DELANTEROS	-	-	-	
5	ESPEJOS LATERALES	1	ORIGINAL	IZQUIERDO	ELECTRICO	-	BUENO	
6	ESPEJOS LATERALES	1	ORIGINAL	DERECHO	ELECTRICO	-	BUENO	
7	FAROS	2	ORIGINAL	DELANTEROS	NORMALES	-	BUENO	
8	FAROS	2	ORIGINAL	POSTERIORES	NORMALES	-	BUENO	
9	FAROS	2	ORIGINAL	DELANTEROS	DIRECCIONALES	-	BUENO	
10	LUNAS	-	ORIGINAL	DELANTERA	ELECTRICAS	TINTADAS	BUENO	
11	MÁSCARA	-	-	-	-	-	BUENO	
12	PINTURA	-	ORIGINAL	TODO	NORMAL	-	BUENO	
13	PLUMILLAS	2	-	DELANTERAS	-	-	BUENAS	

Características De Salón

N°	CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	PROCEDENCIA	UBICACIÓN	TIPO	TAPIZ	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	ASIENTOS	2	ORIGINAL	DELANTERO	NORMAL	CUERO	MALO	

ALERTA

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE :
N° INSPECCION : CL1-97-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : CARLOS MENDOZA
CANAL : BROKER

TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Llantas

Nº	TIPO	CARACTERÍSTICAS								
1	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	ORIGINAL	Desgaste	10.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	EAGLE F1	Modelo	205/55 R15	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación								
2	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	ORIGINAL	Desgaste	10.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	EAGLE F1	Modelo	205/55 R15	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación								
3	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	ORIGINAL	Desgaste	10.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	EAGLE F1	Modelo	205/55 R15	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación								
4	PRINCIPAL	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	ORIGINAL	Desgaste	10.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	EAGLE F1	Modelo	205/55 R15	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación								
5	RESPUESTO	Llanta	Marca	GOODYEAR	Modelo	ORIGINAL	Desgaste	10.00	Estado	BUENO
		Aro	Marca	EAGLE F1	Modelo	205/55 R15	Medida	15.00	Material	ALEACION
		Observación								

Detalle de Daños

N°	UBICACIÓN DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
1	CAPO	TIENE LA PINTURA DAÑADA
2	TECHO	EL TECHO TIENE LA PINTURA DAÑADA
3	UBICACIÓN GENÉRICA	HAY DAÑOS SOBRE LA VENTANA

ALERTA

FECHA DE INFORME :
N° SOLICITUD CLIENTE :
N° INSPECCION : CL1-97-INSP-1
VEHICULO N° :
EJECUTIVO : CARLOS MENDOZA
CANAL : BROKER
TIPO REQUERIMIENTO : INSPECCION

Anexo de Imagenes

