

Contents

1	Introduzione	1
2	Ricavare k	2
3	Ricavare K_e e stimare γ	3
4	Ricavare la resistenza del motore	4
5	Ricavare l'induttanza del motore e la costante di tempo	4
5.1	Procedura 1:white box identification	5
5.2	Procedura 2: Grey box identification	6
6	Stimare la massa	6

1 Introduzione

Rotazione del disco attaccato al motore: θ_m .

Raggio del disco attaccato al motore: R_d .

Posizione del carrello : x .

Tensione in ingresso al motore: V

Stiffness molla: K

Resistenza e induttanza del motore: R, L

Massa carrello+peso: M

Costante torque/backemf: K_e

Essendo il gearbox fissato al carrello abbiamo:

$$\theta_m = \frac{x}{R_d} \Rightarrow \dot{\theta}_m = \frac{\dot{x}}{R_d}$$

Funzione di trasferimento tra forza erogata e posizione del carrello:

$$\frac{X}{F}(s) = \frac{1}{M} \frac{1}{s^2 + \frac{K}{M}}$$

Funzione di trasferimento tra Tensione e corrente:

$$\frac{I}{V}(s) = \frac{s^2 + \frac{K}{M}}{(s^2 + \frac{K}{M})(2R + 2sL) + \gamma s}$$

$$\gamma = \frac{4K_e^2}{R_d^2 M}$$

Per $\gamma \ll 1$:

$$\frac{I}{V} \approx \frac{1}{2R + 2sL}$$

NB: $\gamma > 0$.

2 Ricavare k

Per ricavare le k delle molle l'idea generale è di guardare il displacement x del carretto applicando la stessa forza $F(t)$.

Per $F(t) = F_0$ abbiamo $x(t) \rightarrow kF_0$.

Chiamiamo le due molle k_1, k_2 . Noi non conosciamo F_0 , ma è costante per entrambi e cambia solo il k . Quindi:

$$F_0 = k_1 x_1$$

$$F_0 = k_2 x_2$$

Quindi prendendo il rapporto:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{k_2}{k_1}$$

Se $x_2 < x_1$ allora $k_2 > k_1$, e viceversa. Da questa formula possiamo ricavare il rapporto fra le due k e verificare con quelle scritte nel manuale.

Quindi:

1. Aprire il file simulink test1 nella cartella tests/15March.
2. Caricare lo schema sulla scheda
3. Attaccare la prima molla
4. Far andare la scheda, calcolare x_1 quando il carretto è fermo
5. Spegner la scheda, staccare la molla e attaccare l'altra molla
6. Far andare la scheda, calcolare x_2 e prendere il rapporto

3 Ricavare K_e e stimare γ

Conoscendo ora la forza, e sapendo R_d , sappiamo che il torque è dato da:

$$T = FR_d = 2K_e i$$

Possiamo misurare la corrente del motore attraverso l'output current del blocco del motore su simulink.

Rieseguiamo l'esperimento test1, e salviamo l'output della corrente in una variabile di matlab i (già fatto nello schema).

A regime $F = F_0$. Prendiamo l'ultimo sample della corrente, che sarà $i(N)$. Nota che su matlab la corrente viene salvata nella struttura i . per accedere ai dati devi fare $i.Data$.

Quindi:

$$K_e = \frac{FR_d}{2i_N}$$

Per stimare γ sappiamo che vale:

$$\gamma = \frac{4K_e^2}{R_d^2 M}$$

Sappiamo che se fosse $\gamma \ll 1$ allora il sistema sarebbe un passabasso, quindi per ingresso costante a 1 otteniamo una risposta del tipo:

$$i(t) = \frac{1}{2R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Di conseguenza esegui il test1, controlla la corrente e fanne un plot. Se ha la forma del tipo $1 - e^{-t}$ allora è un passabasso.

R_d è dato dal manuale, in pollici. Inoltre sappiamo che $M > 0.5Kg$ Di conseguenza dobbiamo vedere quando:

$$\gamma \ll 1 \approx \gamma < 0.1$$

Sia $x = \frac{4K_e^2}{R_d^2}$, quindi maggiorando:

$$\frac{x}{M} < \frac{x}{0.5}$$

e imponiamo ora la condizione

$$\frac{x}{0.5} < 0.1 \Rightarrow x < 0.05$$

Quindi calcola $x = \frac{4K_e^2}{R_d^2}$ e vedi se vale meno di 0.05.

4 Ricavare la resistenza del motore

Per ricavare il guadagno del motore conviene sfruttare il fatto che possiamo misurare la corrente del motore attraverso l'output current del blocco del motore su simulink.

Considerando la back-emf la funzione di trasferimento è data da:

$$\frac{I}{V}(s) = \frac{s^2 + \frac{K}{M}}{(s^2 + \frac{K}{M})(2R + 2sL) + \gamma s}$$
$$\gamma = \frac{4K_e^2}{R_d^2 M}$$

Per $V = V_0$ (nota che nello schema $V_0 = 3.6$) costante otteniamo:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sI(s) \frac{1}{s} = \frac{3.6}{2R}$$

Quindi prendiamo l'ultimo campione della corrente (che chiamo i_N), e di conseguenza:

$$R = \frac{3.6}{2i_N}$$

Quindi esegui le seguenti istruzioni:

1. Esegui il test 1
2. $i = i.Data$;
3. $N = length(i)$;
4. $R = 3.6/(2 * i(N))$;

5 Ricavare l'induttanza del motore e la costante di tempo

Come al solito:

$$\frac{I}{V}(s) = \frac{s^2 + \frac{K}{M}}{(s^2 + \frac{K}{M})(2R + 2sL) + \gamma s}$$
$$\gamma = \frac{4K_e^2}{R_d^2 M}$$

Della funzione di trasferimento ancora non sappiamo M, L . Rieseguiamo il file test nella cartella. Abbiamo due casi:

1. $\gamma \ll 1 \Rightarrow$ possiamo fare l'approssimazione del sistema a un passabasso come indicato nella prima pagina di questo pdf.
2. $\gamma \gg 0$ Non possiamo fare l'approssimazione del sistema a un passabasso.

Sappiamo che se fosse $\gamma \ll 1$ allora il sistema sarebbe un passabasso, quindi per ingresso costante V_0 otteniamo una risposta del tipo:

$$i(t) = \frac{V_0}{2R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Di conseguenza esegui il test, controlla la corrente e fanne un plot. Se ha la forma del tipo $1 - e^{(-t)}$ allora è un passabasso.

Inoltre prima abbiamo stimato K_e . Se abbiamo sia $\gamma \ll 1$ e la corrente che sembra abbia la forma del tipo $1 - e^{(-t)}$ allora puoi continuare con la sottosezione 1, senno vai alla sottosezione 2.

5.1 Procedura 1:white box identification

Questo è il caso in cui la funzione di trasferimento è approssimabile a un passabasso. Se sei a questo punto dovresti aver verificato che $\gamma \ll 1$ e che la corrente per $V = V_0$ ha un andamento del tipo $1 - e^{(-t)}$.

Di conseguenza per $V = V_0$ (ricorda che $V_0 = 3.6$ otteniamo che la corrente è:

$$i(t) = \frac{V_0}{2R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Sappiamo che per:

$$\frac{R}{L}t > 6 \Rightarrow e^{-\frac{R}{L}t} < \frac{1}{400}$$

Quindi :

$$\frac{V_0}{2R} - i(t) = \frac{V_0}{2R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

Bisogna vedere quadno:

$$\frac{V_0}{2R}e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{V_0}{2R} - i(t) < \frac{V_0}{2R}e^{-6}$$

Che equivale alla condizione:

$$1 - \frac{i(t)2R}{V_0} < e^{-6}$$

Una volta ricavato per quale primo valore di t vale, allora chiamato t_0 questo valore abbiamo:

$$\frac{R}{L}t_0 \approx 6 \Rightarrow L = \frac{R}{6}t_0$$

Una volta ricavato questo, per sicurezza, esegui i seguenti comandi:

1. Esegui test1
2. *in* = *v.Data*
3. *out* = *i.Data*
4. *dat* = *iddata(out,in,0.0001)* dove *out* è la corrente, *in* è la tensione in ingresso, *ts* è il sampling time.
5. *g* = *fest(dat,1)* dovresti ottenere una funzione passabasso con polo in $\frac{R}{L}$ (e guadagno sballato forse).

5.2 Procedura 2: Grey box identification

Per stimare dai dati la funzione di trasferimento bisogna fare grey box identification. Avrai bisogno del file test2.

Sappiamo che la fdt ha 3 poli. Bisogna Inanzitutto eccitare il sistema. Dato che in generale comunque il sistema è passabasso, possiamo mandare un esponenziale negativo in ingresso al sistema. Questo esponenziale deve avere banda maggiore rispetto alla banda del sistema, guadagno 1. Inoltre dobbiamo campionare a una frequenza che è almeno 2 volte quella del segnale in ingresso, che è maggiore rispetto a quella del sistema, quindi il criterio di nyquist è apposto. Per convenienza nel test 2 ho inserito un esponenziale con banda 1000rad/s e campionamento 10^4hz . In questo modo per $\omega < 500\text{rad/sec}$ abbiamo la fdt del sistema, che è la banda di interesse. (Se ci sono problemi ovviamente abbassiamo la banda, chiedimi come fare nel caso, dato che fino a 500rad/sec è tanto). Quindi devi fare:

1. Carica test2 sulla scheda
2. Quando sei pronto aziona sia la levetta 2 che la levetta 3 della scheda. Aspetta che il carretto torni in 0.
3. $\text{dat} = \text{iddata}(\text{out}, \text{in}, 0.0001)$ dove out è la corrente, in è la tensione in ingresso, ts è il sampling time.
4. $g = \text{fest}(\text{dat}, 3)$

Ho messo 3 perchè $\gamma \gg 0$ quindi abbiamo 3 poli.

6 Stimare la massa

Consideriamo la funzione di trasferimento fra $F(s)$ e $X(s)$:

$$X(s) = \frac{1}{M} \frac{1}{s^2 + \frac{K}{M}} F(s)$$

Dove $F(s) = \frac{N}{D}(s)$. Supponiamo F quasi costante, quindi approssimabile a $\frac{1}{s}$. Per i fratti semplici otteniamo:

$$(x) = \frac{As + B}{s^2 + \frac{K}{M}} + \dots$$

Dove \dots intende fratti dipendenti $F(s)$. Sappiamo che il primo fratto è il termine del transitorio, mentre \dots indica i termini a regime che dovrebbe essere approssimabile a $\frac{C}{s}$.

Quindi nel transitorio abbiamo una sinusoide (smorzata perchè comunque lo smorzamento c'è anche se non modellato, ma non influisce sulla frequenza di oscillazione) con pulsazione $\omega = \sqrt{\frac{K}{M}}$. Quindi esegui il test1 con $V = 3.6$ costante, guarda l'encoder e misura il periodo fra le due sinusoidi:

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{K}{M}} \Rightarrow M = \frac{KT^2}{4\pi^2}$$

Dovrebbe venire $M > 0.5\text{kg}$.