

# INFORME TÉCNICO PERICIAL



| Cliente  |  | Madrid, de de |
|--|--|---------------|
| PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.<br>A28027332 | C/ ARMINZA, 2; URBANIZ. LA FLORIDA<br>28023 Madrid |               |

| Datos de la Póliza | Ref. LZ: 11817474-0 |
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|

|               |   |      |               |              |            |
|---------------|---|------|---------------|--------------|------------|
| Número Póliza | 000027416   | Ramo | Hogar         | Fecha Efecto | 01/09/2012 |
| Asegurado     | ALVARO SANCHEZ MAURICIO                           |      |               |              |            |
| Dirección     | CL CALDERON DE LA BARCA 1 2 A ARROYO DE LA MIEL - |      |               |              |            |
| Localidad     | Benalmádena                                       |      | Código Postal | 29631        |            |
| Provincia     | Málaga  |      |               |              |            |

## Siniestro

|                   |  |           |            |            |            |          |            |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Número Siniestro  | 999440082  |           | Tipo       | Accidentes |            |          |            |
| Fecha Siniestro   | 30/07/2018   | F.Encargo | 31/07/2018 | F.Contacto | 01/08/2018 | F.Visita | 03/08/2018 |
| Descripción       | DESCRIPCION DEL SUCESO: DEBIDO A LOS FUERTES VIENTOS, HA SUFRIDO DAÑOS EN EL TOLDO. VERIFICAR. |           |            |            |            |          |            |
| Cubierto          | No   | Artículos |            |            |            |          |            |
| Garantía Afectada |  |           |            |            |            |          |            |
| Dirección         | CL CALDERON DE LA BARCA 1 2 A ARROYO DE LA MIEL -  |           |            |            |            |          |            |

## Inspección del Riesgo

|                             |          |            |    |            |    |  |
|-----------------------------|----------|------------|----|------------|----|--|
| Descripción                 |          |            |    |            |    |  |
| Uso/Actividad               | Habitual | Superficie | 83 | Antigüedad | 40 |  |
| Estado de las Instalaciones | Bueno    |            |    |            |    |  |
| Medidas de Seguridad        |          |            |    |            |    |  |

## Análisis de Capitales

| Garantía   | Capital Asegurado | Valor a Nuevo | Valor Real  | % Infraseguro | Importe Infraseguro |
|------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| RC         | 0,00 €            | 0.00 €        | 0,00 €      | 0.00 €        | 0.00 €              |
| CONTINENTE | 67.193,47 €       | 0.00 €        | 67.193,47 € | 0.00 €        | 0.00 €              |
| CONTENIDO  | 10.284,71 €       | 0.00 €        | 10.284,71 € | 0.00 €        | 0.00 €              |

# INFORME TÉCNICO PERICIAL



## Causas y Circunstancias

Según relata la asegurada, cuando volvió a su vivienda el Lunes 30/07 habiéndose dejado el toldo echado, encontró que el elemento de sujeción de uno de los brazos al pretil de la ventana se había salido de su alojamiento.

No existe constancia de vientos superiores a las limitaciones estipuladas en la póliza, en la fecha del siniestro, en la zona donde se ubica el riesgo asegurado, y tampoco vemos daños similares en otras construcciones.

Entendemos que la pieza de sujeción se salió por fatiga a lo largo de los años.

La reparación consiste en volver a colocar la pieza valiéndose de un taco de fijación tipo Fichet, y atornillar el elemento al pretil.

## Daños

Elemento de sujeción del toldo al pretil de la ventana, se ha salido de su alojamiento

## Análisis y Conclusiones

Siniestro sin cobertura en póliza

## Valoración de Daños

## Ajuste

| Garantía   | Tasación | Propuesta | Infraseguro | Franquicia | Regla Prop. | Resultado |
|------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| RC         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0          | 0.00        | 0,00 €    |
| CONTINENTE | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0          | 0.00        | 0,00 €    |
| CONTENIDO  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0          | 0.00        | 0,00 €    |

## Otras Consideraciones

Asegurado Informado: Si.

Acuerdo: Si.

## Desglose Por Implicados

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Asegurado       | 0,00 €    |
| Total Estéticos | 0,00 €    |
| Reparadores     | 0,00 €    |
| Terceros        | 0,00 €    |
| Franquicia      | (-)0,00 € |
| Excluido        | (-)0,00 € |

# INFORME TÉCNICO PERICIAL



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| A Consideración<br>Cia | 0,00 €        |
| InfraSeguro            | (-)0,00 €     |
| <b>Total</b>           | <b>0,00 €</b> |

## DICTAMEN PERICIAL

**La presente propuesta no presupone indemnización, dejando la misma a criterio de la Aseguradora.**

Don Fernando Escobar Ruiz, Perito en la especialidad de IRD, con DNI 25671610E, bajo juramento / promesa de decir la verdad, conforme determina el Art. 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

### MANIFIESTA

Que en la emisión del presente informe pericial he actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conozco las sanciones penales en las que puedo incurrir si incumplié mi deber como Perito.

Lo que hago constar para que surta efecto en el procedimiento judicial que corresponda, de acuerdo con mi leal saber y entender.

Y para que así conste a los efectos oportunos firmamos el presente informe

**Madrid, de de**

Fernando Escobar Ruiz

Gabinete Intec Málaga SL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fernando Escobar Ruiz', written over a light blue rectangular stamp.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gabinete Intec Málaga SL', written over a light blue rectangular stamp.

## Documentación

# INFORME TÉCNICO PERICIAL



fileCut\_536867967\_1.pdf



fileCut\_2067447229\_2.pdf