

Cimatron 15.0 SP2P3 修正内容

全 般

1. HASP ドライバーを更新。(Windows 10 バージョン 2004 対応)

CAD

1. スケッチャで、トリム（分割）／延長が正しく機能しない場合がある問題を修正。
2. シェル内部ボリュームを実行すると、システムエラーが発生する場合がある問題を修正。

アセンブリ

1. コンポーネント追加で、カウント（#1, #2 など）が正しくない場合がある問題を修正。
2. BOM（本来表示されるべきではない場所）に小数点文字が表示される場合がある問題を修正。

NC

1. NC プロセスマネージャで、工具補正を使用した手続きに✔マークが付かない問題を修正。
2. 変換手続きで、ミラー後にダウンカット／アップカットが保持されない場合がある問題を修正。
3. マシンシミュレータで、5 軸位置決め荒加工およびマイクロミーリングの動作が長すぎる場合がある問題を修正。