



บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| เอกสารฉบับสมบูรณ์ | เรื่อง: ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา | หน้า 1 ของ 2 |
| รหัสเอกสาร : SP-GR-133 | วันที่ประกาศใช้ : 26 เมษายน 2556 | แก้ไขครั้งที่ : 01 |
| จัดทำโดย: | ทบทวนโดย: | อนุมัติโดย: |
| เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร | หัวหน้าแผนกวิศวกรรม | SMR |

1. ผู้ปฏิบัติ ผู้รับเหมา
2. คำนิยาม “บริษัท” หมายถึง บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด
“ผู้รับเหมา” หมายถึง ผู้ที่รับจ้างบริษัททำงานเหมา และหมายรวมถึงตัวแทนหรือลูกจ้างที่รับช่วงจากผู้รับเหมาด้วย
“สถานที่ทำงาน” หมายถึง บริเวณที่บริษัทกำหนดจุดให้ผู้รับเหมาทำงาน
3. วิธีการปฏิบัติ
 - 3.1 ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - 3.2 ต้องติดบัตรทุกครั้งที่เข้าเขตโรงงาน
 - 3.3 ผู้รับเหมาเข้าทำงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น หรือถอดเสื้อ ยกเว้นบางหน้าที่ซึ่งจำเพาะเจาะจง
 - 3.4 ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงาน ยกเว้นพื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
 - 3.5 ห้ามจุดไฟ ก่อไฟในเขตบริเวณโรงงาน
 - 3.6 ห้ามเล่นการพนัน หยอกล้อกัน หรือทะเลาะวิวาทกัน
 - 3.7 ห้ามพกอาวุธทุกชนิดในเขตโรงงาน
 - 3.8 ห้ามดื่มของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดในโรงงาน รวมถึงห้ามผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือมียาเสพติดในครอบครองเข้าเขตโรงงานเด็ดขาด
 - 3.9 ยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง และห้ามจอดรถทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่การผลิต ให้จอดในบริเวณที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และต้องดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดภายในโรงงาน
 - 3.10 ต้องปฏิบัติตามป้ายความปลอดภัยต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - 3.11 ต้องเขียนใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (SP-GR-120) จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานและวิศวกรรมทุกครั้ง
 - 3.12 ก่อนลงมือปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง เช่น ตรวจเช็คพื้นที่การทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หน้าที่ 2

- 3.13 ห้ามใช้ เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ให้ติดป้ายบ่งบอกว่าชำรุด เพื่อป้องกันผู้อื่นนำไปใช้งาน



บริษัท นอร์ทเทอรัน ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

- 3.14 กรณีปฏิบัติงานเชื่อม หรือตัดด้วยแก๊สหรือกระแสไฟฟ้า จะต้องใช้วัสดุปิดบัง ปกคลุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สะเก็ดไฟกระเด็น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัย อย่างเหมาะสม
 - 3.15 กรณีทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยและนั่งร้านที่มีราวกันตกทุกครั้ง
 - 3.16 กรณีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น และป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลสู่ร่างกาย น้ำ และห้ามปฏิบัติงานใกล้แหล่งที่มีความร้อนหรือสะเก็ดไฟ
 - 3.17 กรณีที่ปฏิบัติงานโดยใช้ภาชนะรับแรงดัน จะต้องมิใช่หรือเชื่อมกรัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ล้ม ทั้งถังที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานหมดแล้ว และติดป้ายชี้บ่งและเอกสาร MSDS ให้ชัดเจน
 - 3.18 จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ในขณะที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
 - 3.19 หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะทำงานให้รายงานผู้ควบคุมงานในพื้นที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 - 3.20 กรณีที่ปฏิบัติงานแล้วมีสัญญาณแจ้งเหตุดัง ให้ไปรวมตัวที่จุดรวมพล (บริเวณปั๊มน้ำมันหน้าบริษัท)
 - 3.21 หลังเลิกงานเสร็จแล้วต้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 - 3.22 กรณีที่ผู้รับเหมา เช่น ไฟไหม้ ก๊าซรั่ว ต้องรีบแจ้งหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือ รปภ. ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด
 - 3.23 หากทำหรือพบสารเคมีรั่วไหลให้หาวัสดุดูดซับ (ทราย ซี้ละเอียด) ดูดซับทรายและใส่ภาชนะบรรจุปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปทิ้งที่ขยะอันตราย
 - 3.24 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทสามารถสั่งให้หยุดการทำงานได้ หากพบว่างานที่ผู้รับเหมาทำนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - 4.1 ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (SP-GR-120)