



# Carte CNC


## Alimentation



## PC (port parallèle)




## Commutation puissance




JUMPER pour 16ème de pas :

M1 : 0  
M2 : 5V  
M3 : 5V


## Protection ESD / filtrage / tirages




## Capteurs fins de course



## ARU



## Sorties (ventilo / relais / moteurs)



## Drivers moteurs

