
	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	SOLDADURA ELÉCTRICA	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Delantal de carnaza • Careta de soldadura • Guantes de carnaza largos • Polainas de carnaza 	<ul style="list-style-type: none"> • Gafas de seguridad contra impacto. • Botas con puntera de seguridad • Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable
RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ruido • Incendios • Caídas al mismo nivel • Radiación no ionizante 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyección de partículas • Contacto directo con energía • Contacto con elementos calientes
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad. ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción. ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros. ✓ Mantenga el área de trabajo despejada. ✓ Verifique que el cableado eléctrico del equipo de soldadura esté sin empalmes y encauchetado. ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles. ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición al equipo, primero apáguelo y asegúrese que se encuentra desenergizado. ✓ Verifique que la careta de soldadura se encuentre libre de roturas que impidan el paso de la luz y que el cristal contra radiaciones sea acorde con la intensidad o diámetro del electrodo. ✓ Verifique que el equipo tenga la conexión a tierra. ✓ Cuando esté realizando el proceso de soldadura, verifique que el área se encuentre libre de personas. ✓ Si requiere ausentarse del puesto de trabajo o suspender la actividad de soldadura, desconecte el equipo. ✓ Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo. ✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos. ✓ Guarde los elementos de protección personal en el lugar asignado. 		

	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
23/01/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín