
	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	INYECTORAS	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Gafas de seguridad contra impacto. • Botas con puntera de seguridad • Careta para esmerilar • Mascarilla 4 capas N95 	<ul style="list-style-type: none"> • Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable • Guantes SOSEGA Hammer • Guantes poliéster 100% • Guante SOSEGA Welding • Camisa manga larga
RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> • Atrapamiento con elementos móviles • Explosión • Incendios • Ruido 	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas al mismo nivel • Contacto con energía • Contactos térmicos • Proyección de partículas • Manipulación manual de cargas
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad. ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción. ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros. ✓ Mantenga el área de trabajo despejada. ✓ Verifique que el cableado eléctrico de las inyectoras este sin empalmes y este encauchetado. ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles. ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición a alguna máquina, primero apáguela y asegúrese que se encuentra totalmente desenergizada y despresurizada. ✓ Antes de montar el molde a la máquina, asegúrese de que esta se encuentra totalmente apagada, utilizando las herramientas adecuadas. ✓ Ubique la mamparas en la zona segura cuando realice un cambio de molde ✓ Mantenga las manos alejadas del molde mientras este se encuentre en funcionamiento. ✓ Mantenga las guardas de seguridad ubicadas antes de poner en operación la máquina. 	

	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por ninguna circunstancia doble la manga de la camisa cuando se encuentre en el área de trabajo. ✓ No sobrepase el nivel del crisol para evitar derrames. ✓ Antes de adicionar material a crisol asegúrese que el material se encuentra totalmente seco y utilice los EPP (Guantes para alta temperatura y careta para esmerilar). ✓ No manipule la producción recién inyectada sin guantes, estas pueden generar quemaduras. ✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos. ✓ Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando. ✓ Revise que su ropa esté libre de grasa, solventes o cualquier sustancia inflamable, además que se encuentre completamente seca. ✓ Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo.
--	--

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
18/02/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín