

	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017

MÁQUINA	FRESADORA	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> Gafas de seguridad contra impacto. Botas con puntera de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Protectores Auditivos de Inserción en Silicona Moldeable
RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> Golpeado por Atrapamiento Ruido Caídas al mismo nivel 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto con elementos Cortantes Aplastamiento Contacto directo con energía Proyección de partículas
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD		
<div>  </div>		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique el estado de los elementos de protección personal y colóqueselos antes de iniciar la actividad. ✓ Retírese joyas (cadenas, relojes, anillos, pulseras) antes de iniciar la labor y manténgase libre de estas mientras se encuentre en el área de producción. ✓ Dé aviso, a su jefe inmediato sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en instalaciones, máquinas y operaciones de trabajo que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros. ✓ Mantenga el área de trabajo despejada. ✓ Verifique que el cableado eléctrico de la fresadora este sin empalmes y este encauchetado. ✓ Mantenga el cableado eléctrico alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o partes móviles. ✓ Verifique que el interruptor principal de la máquina esté apagado cuando vaya a realizar el montaje. ✓ Después de realizar el montaje, retire las herramientas manuales de la máquina y ubíquelas en un lugar cerca al puesto de trabajo. ✓ Coloque la mampara mientras realice el proceso de fresado. ✓ Manténgase alejado de las partes en movimiento. ✓ Utilice prensas y dispositivos para asegurar las piezas a la mesa de trabajo (Jamás se debe sujetar la pieza a trabajar con la mano). ✓ Asegúrese de tener iluminación suficiente para realizar el trabajo. 		

	ESTANDAR	SEGURIDAD DE TROQUELADO	CODIGO	SST-PD-ES-01
	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	01
	LIDER	COORDINADORA SST	FECHA PUBLICACION	11/12/2017



- ✓ Limpie las virutas producidas durante el mecanizado con la maquina parada y con la ayuda de un cepillo o brocha (NO las retire con la mano), después deposítelas en las canecas destinadas para tal fin.
- ✓ Si requiere hacer algún ajuste, comprobación o medición a alguna máquina, primero apáguela y asegúrese que se encuentra desenergizada.
- ✓ Utilice únicamente el aire comprimido para limpieza de máquinas, piezas u otras funciones requeridas (Jamás sobre sí mismo).
- ✓ Mantenga el área de los extintores libre de obstáculos.
- ✓ Cuando termine de operar la máquina, apague el swiche de mando.

FECHA	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE
21/01/2020	Creación de documento	Yesid Alejandro Giraldo L. Aura Ruiz Marín