

Relazione Chiesa S. MARIA A MARCIANO

In data 03.10.2020, alla presenza della Prof. ssa D'Agostino Angela, del Prof. Geologo Delli Paoli , dell' ING. Di Maio e della Dott. ssa Cecere , si è avuto un sopralluogo nella suddetta chiesa per analizzare la presenza di umidità che invade la zona absidale e corre lungo il perimetro del tempio.

Si è constatato che le parti interessate sono, all' interno, impregnate d'acqua, trovando invece asciutta, la corrispondente parte esterna, lato cimitero.

Con l' aiuto della manovalanza dei signori Giannetti Luca e Massimo, si è provveduto all'apertura dei due ipogei in zona absidale. Il primo è risultato privo di acqua ma pieno di resti ossei umani. Visibile anche il tubo dello sfiatatoio. Il secondo ipogeo, riconducibile all' antica cisterna, presentava acqua ma non in modo rilevante.

Si è convenuto sulla necessità di

- monitorare le zone interessate in presenza di pioggia,
- rimozione della muffa interna e di quella esterna per constatare in quanto tempo avviene la rigenerazione della stessa
- Ricognizione del vecchio ossario comunale e della cripta privata del Dott. Mone Ioseph per riscontrare la eventuale presenza di acqua.
- Richiesta di una termografia,
- Richiesta di un costruttista,
- Richiesta del fascicolo relativi agli interventi di restauro architettonico conclusosi nel 2008.
- Possibile applicazione di sensori per monitorare umidità.

Si ipotizza un mal funzionamento dell'isolamento termico o un danno proveniente dal cimitero comunale.

Piana di Monte Verna, 04.10.2020

Cecere Nunzia