

제 공 : 한국산업안전보건공단 부산지역본부
중대산업사고예방 울산 기술지원팀(문의)052-228-5844

2014년 4월 4일(금) 14시 50분경 울산광역시 울주군 온산읍 소재 OO정유사 원유저장탱크에서 탱크 동체 하부에 설치된 믹서 임펠러의 날개깃이 파손됨에 따라, 과진동(과하중)이 발생하여 믹서의 지지부분(볼트)이 파손되어 축이 이탈되면서 생긴 구멍으로 탱크 내부의 원유가 대량으로 유출된 사고임.

A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The scene features large, cylindrical storage tanks in the background. In the foreground, there is a complex network of pipes, walkways, and structural elements. A large, dark, irregular object, possibly a spill or a large container, is visible in the center. The overall environment appears to be a processing or storage area for industrial materials.

본 속보는 동종재해 예방을 위해 중대산업사고예방 울산 기술지원팀에서 제작하여 제공하는
것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적정한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.