

Embedded image

FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN

No. LK	ASB-LK-0001/2023/Dec			
Nama	tester			
r.kimia				
Catatan Kerusakan/Kelainan :				
mati				
Tindakan yang diambil :				
lapor				
Pelapor:	Diperiksa oleh:		(diisi oleh Supervisor Produksi)	
SPV. Produksi		Lk ini berhubungan dengan proses pro		
/storage/images/656fb67382806.png				
ttd/tgl	ttd/tgl.			
Intervensi Yang Dibutuhkan			(diisi oleh Plant Manager)	
Penting			Catatan :	
			Segera Dikerjakan	
Diajukan Kepada Teknisi :				
Elektrikal				
Untuk dilakukan :				
Reparasi				
(diisi oleh supervisor)				
Waktu Penyelesaian Pekerjaan				
a. Total Waktu Sub Kontraktor			: Mulai tgl:	
b. Total Waktu Dikerjakan Sendiri			: 1	
Pelaksana	Tahap Pengerjaan			Tanggal
User MTC	Perbaikan ganti sparepart			2023-12-06
Hasil Pengerjaan				Cara Pencegahan Masalah:
?	Sudah dapat diatasi			Di cleaning
				Material Yang Dibutuhkan:
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.

Dilaksanakan Oleh :		Diperiksa Oleh :
/storage/images/65706c547ad8c.png		Pelapor :
dd","email":"add@a","email_verified_at":null,"level":"Admin","created_at":"2023-09-22T15:28:50.000000Z","updated_at":"2023-09-22T15:28:50.000000Z"} Nama/Ttd./Tgl.		 Nama/Ttd./Tgl.