



| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| PERIODICAL INSPECTION REPORT | | SABİT BORU TESİSATI VE YANGIN DOLAPLARI PERİYODİK KONTROL RAPORU | | | | PERIODICAL INSPECTION REPORT | |
| | | Cumhuriyet Mah. Ahmet Arif Biv. Gaziöğulları Plaza No:4 Kat:7-39 Merkez/BATMAN Tlf: 0488 502 53 47 & 0532 060 07 11 & 0552 805 60 80 E-mail: protermal@yandex.com / Web: www.ptermal.com | | | | | |
| Rapor Tarihi: | | 6.06.2022 | | | | | |
| Rapor No: | | PRT22 - H10 / ADT - SYDR05 | | | | | |
| Müşteri Bilgileri | Unvan: | AKYOL DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | | | | | |
| | Adres: | ŞEMSİBEY OSB. MAH. AHTAMAR CAD. NO:17 TUŞBA / VAN | | | | | |
| | Sözleşme No.: | TN-PM22-H110 | | | | | |
| Muayene Tarihi: | 1.06.2022 | Muayene Yeri: | VAN | Bir Sonraki Muayene Tarihi: | 1.06.2023 | Muayene Süresi: | Başlangıç Saati: 09:00:00 Bitiş Saati: 18:00:00 |
| İlgili Mevzuatlar: | | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 671-3: Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri TS EN 671-1: Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri: Bölüm1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları TS EN 12845 : Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik | | | | | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | | | | | | | |
| Marka, Model : | EKİNCİOĞLU | | Bina Tehlike Sınıfı: | ORTA | | | |
| Seri No: | 1091875 | | Dolap Tipi: | SVA ÜSTÜ | | | |
| İmalat Yılı: | 2021 | | Makara Bağlantısı: | MAFSALLI | | | |
| Bölümü/Yeri: | İŞLETME İÇİ | | Kullanılan Hortum Özellikleri: | 20 m - Q25mm -12 Bar | | | |
| Dolap No/Proje/Lokasyon No: | 5 | | Nozul Çapı ve Debi: | 9 mm / 156 L/dk | | | |
| U:UYGUN, U.D.:UYGUN DEĞİL, N.U.: NUMUNEYE UYGULANMAZ | | | | | | | |
| TEKNİK KONTROLLER | | | U | U.D. | N.U. | AÇIKLAMALAR | |
| 1) Yangın dolabı ve hortum ile birlikte CE işareti durumu* | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 2) Dolap görsel kontrolü durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 3) Hortum kontrolü durumu* | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 3) Makara durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 4) Hortum Kelepçeleri kontrolü* | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 5) Dolabın duvara bağlantısının durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 6) Lans kontrolü durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 7) Vana ve Kaplin kontrolü durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 8) Kullanım talimatı kontrolü | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 9) Periyodik bakım etiketi kontrolü | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 10) Montaj yerinin uygunluk durumu* | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 11) Hortumun tamamında zarar görme durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 12) Yangın dolabının yerinin kontrolü | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 13) Hortum makarası dönme durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 14) Su akışı/basınç durumu* | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 15) Tüm hortum sisteminin test edilme durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 16) Kontrol kayıtları durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 17) Hortum makarası ve hortum sistemi hemen kullanım durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 18) Maximum hortum uzunluğunun kontrolü | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| 19) Hortum makarası ve nozul işaret durumu | | | ✓ | | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | |
| İKAZ VE ÖNERİLER: | | Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. | | | | | |
| SONUÇ: | | Kontrolü gerçekleştirilen ekipmanın bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması UYGUNDUR. | | | | | |
| | | KONTROLÜ YAPAN & ONAYLAYAN | | | | | |
| Adı Soyadı/EkipnetNo: | | Kenan ŞAKAR MAKİNE MÜHENDİSİ K20014513 - 100969 2015/02-00136  | | | | | |
| Meslek: | | | | | | | |
| MMO No: | | | | | | | |
| Diploma No: | | | | | | | |
| İmza: | | | | | | | |
| | |  | | | | | |
| İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu muayene raporunda verilen muayene sonuçları muayene anındaki iş ekipmanının durumuna aittir. | | | | | | | |