



practical2.py ✕

```
import Adafruit_DHT
import time
import RPi.GPIO as GPIO

DHT_SENSOR = Adafruit_DHT.DHT11
DHT_PIN = 4
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(8,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

while True:
    humidity, temperature = Adafruit_DHT.read(DHT_SENSOR,DHT_PIN)
    if humidity is not None and temperature is not None:
        print("Temp={0:0.1f}C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity))
        i = GPIO.input(8)
        if temperature>29 or temperature<25:
            GPIO.output(8,GPIO.HIGH)
            print("Threshold is reached")
        else:
            GPIO.output(8,GPIO.LOW)
    else:
        print("Sensor failure.Check wiring.")
        time.sleep(3)
```

Shell

```
Sensor failure.Check wiring.
Temp=29.0C Humidity=76.0%
Sensor failure.Check wiring.
Temp=29.0C Humidity=72.0%
Temp=30.0C Humidity=75.0%
Threshold is reached
Temp=30.0C Humidity=76.0%
Threshold is reached
Sensor failure.Check wiring.
Temp=30.0C Humidity=77.0%
Threshold is reached
Sensor failure.Check wiring.
```

Interface diagram:

