

```

J = 0.01;
b = 0.1;
K = 0.01;
R = 1;
L = 0.5;
s = tf('s');
P_motor = K/((J*s+b)*(L*s+R)+K^2)

```

P_motor =

$$\frac{0.01}{0.005 s^2 + 0.06 s + 0.1001}$$

Continuous-time transfer function.

```

A = [-b/J    K/J
      -K/L    -R/L];
B = [0
      1/L];
C = [1    0];
D = 0;
motor_ss = ss(A,B,C,D)

```

motor_ss =

$$A = \begin{array}{cc} & x1 & x2 \\ x1 & -10 & 1 \\ x2 & -0.02 & -2 \end{array}$$

$$B = \begin{array}{c} u1 \\ x1 \quad 0 \\ x2 \quad 2 \end{array}$$

$$C = \begin{array}{cc} x1 & x2 \\ y1 & 1 \quad 0 \end{array}$$

$$D = \begin{array}{c} u1 \\ v1 \quad 0 \end{array}$$

```
linearSystemAnalyzer('step', P_motor, 0:0.1:5);
```

```
% Adding PID Controller%
```

```


Kp = 100;
Ki = 200;
Kd = 10;

```

```

C = pid(Kp,Ki,Kd);
sys_cl = feedback(C*P_motor,1);
step(sys_cl, 0:0.01:4)
grid
title('PID Control')

```




```


%Root Locus%

controlSystemDesigner('rlocus', P_motor)
bode(P_motor)
grid
title('Bode Plot of the Original Plant')

```



```
margin(P_motor)
```



```
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(P_motor)
```

Gm = Inf

Pm = Inf
Wcg = Inf
Wcp = NaN