


RUAS JALAN DANYANG - PENGKOL

INFORMASI UMUM

✕ DENAH LOKASI



- ✕ Titik Pengenal Pangkal : SP 4 DANYANG 141/28/29
- ✕ Titik Pengenal Ujung : SP3 PENGKOL 23/23
- ✕ Panjang Ruas 7,20 KM dengan Lebar Ruas 4,00 M
- ✕ Panjang Kondisi Baik : 7,050 KM
- ✕ Panjang Kondisi Rusak : 0,150 Km
- ✕ Ruas jalan termasuk dalam Kec. Purwodadi/Penawangan

STA 5+900 SD 6+050



CATATAN

- ✘ TA.2014 tertangani
- ✘ Pelaksana : CV. PUTRA PRADANA
- ✘ Jenis Konstruksi :
 - Beton Full Rigid : 146 X 4.00 M
 - Overlay beton : 186 X 4 m
 - ATB : 640 X 4 M

JL. DANYANG-PENGKOL

RUAS JALAN PENAWANGAN - PENGKOL

INFORMASI UMUM

✕ DENAH LOKASI



- ✕ Titik Pengenal Pangkal : SP 3 JL. PROP KM 10+000
- ✕ Titik Pengenal Ujung : SP3 JBT PENGKOL 23/79
- ✕ Panjang Ruas 6,00 KM dengan Lebar Ruas 4,00 M
- ✕ Panjang Kondisi Baik : 4,000 KM
- ✕ Panjang Kondisi Rusak : 2,00 Km
- ✕ Ruas jalan termasuk dalam Kec. Purwodadi/Penawangan

STA 1+100 SD 2+000



CATATAN

- ✕ TA.2014 tertangani
- ✕ Pelaksana : CV. GRAHA BAJA MAS
- ✕ Jenis Konstruksi :
 - Beton Full Rigid : 825 X 4.00 M

JL. PENAWANGAN PENGKOL

3+200 SD 4+000



CATATAN

- ✕ TA.2014 tertangani
- ✕ Pelaksana : CV. EKA KARYA
- ✕ Jenis Konstruksi :
 - Beton Full Rigid : 840 X 4.00 M

JL. PENAWANGAN PENGKOL

STA 4+000 SD 6+000



CATATAN

- ✗ Belum tertangani di TA.2014
- ✗ Akan di usulkan di tahun berikutnya

JL. PENAWANGAN-PENGGKOL

RUAS JALAN GODONG - KLAMBU

INFORMASI UMUM

✕ DENAH LOKASI



- ✕ Titik Pengenal Pangkal : JP PWD KM 17+800
- ✕ Titik Pengenal Ujung : JP PWD-BTS KAB. (KLAMBU)
- ✕ Panjang Ruas 3,40 KM dengan Lebar Ruas 4,00 M
- ✕ Panjang Kondisi Baik : 2,950 KM
- ✕ Panjang Kondisi Rusak : 0,450 Km
- ✕ Ruas jalan termasuk dalam Kec. Klambu

STA 2+400 SD STA 2+750



CATATAN

- ✕ Penanganan Menjelang Hari Raya sebelum Pekerjaan dilaksanakan
- ✕ Telah ditangani di Kegiatan TA. 2014
- ✕ Pelaksana : CV. DUA PUTRA
- ✕ Jenis Konstruksi :
 - Beton Full Rigid : 335 X 4 M

JL. GODONG-KLAMBU

STA 3+300 SD STA 3+400



INFORMASI KHUSUS

- ✕ Belum tertangani di TA. 2014
- ✕ Penanganan Menjelang Lebaran
 - Kondisi masih layak dilalui

JL. GODONG-KLAMBU