



3534

# CEDOLA DI RIPARAZIONE

CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO:

**MALI SH.PK (ALBANIA)**

REPARTO:

**ORLATURA 2**

CARTELLINO:

**81236**

COMMESSA:

**RY00026200**

QTA:

**1**

LINEA:

**FE**

ARTICOLO:

URGENZA:

**MEDIA****ACHILLE 1 UOMO 021572 M 012 - STROMBOLI****NUMERATA DA RIPARARE:**

5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	15
					1														

**MOTIVO RIPARAZIONE**

asd

**F021572-M055Q081**

RIPARAZIONE N°:

**3534****ORLATURA 2**

CEDOLA CREATA IL:

04/10/2024

STEFANOS





3533

# CEDOLA DI RIPARAZIONE

CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO:

REPARTO:

**TAGLIO 1 (ITALIA)****ORLATURA 2**

CARTELLINO:

COMMESSA:

QTA:

LINEA:

**80141****1052323****1****CH**

ARTICOLO:

URGENZA:

**ALTA****G46200 RADIANT STEP B19003 94305 NOIR****NUMERATA DA RIPARARE:**

34	34½	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½
			1																

**MOTIVO RIPARAZIONE****URGENTE****CL099D-01-1134-H16**

RIPARAZIONE N°:

**3533****ORLATURA 2**

CEDOLA CREATA IL:

04/10/2024

STEFANOS





3532

# CEDOLA DI RIPARAZIONE

CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES S.R.L

LABORATORIO:

**ROSIANA (ROMANIA)**

REPARTO:

**MANOVIA 3**

CARTELLINO:

COMMESSA:

QTA:

LINEA:

**80141****1052323****3****CH**

ARTICOLO:

URGENZA:

**BASSA****G46200 RADIANT STEP B19003 94305 NOIR**

## NUMERATA DA RIPARARE:

34	34½	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½
	1	2																	

## MOTIVO RIPARAZIONE

**CL099D-01-1134-H16**

RIPARAZIONE N°:

**3532****MANOVIA 3**

CEDOLA CREATA IL:

01/10/2024

STEFANOS

