


# Föreläsning 11: PID-design

- ▶ Repetition
- ▶ PID-design
- ▶ Designexempel

## Lärandemål:

- ▶ Välja och dimensionera P/PI/PID-regulatorer så att önskade specifikationer uppfylls.

# Repetition – känslighetsfunktioner



Definiera *kretsöverföringen*  $L(s)$ , *känslighetsfunktionen*  $S(s)$  och den *komplementära känslighetsfunktionen*  $T(s)$ :

$$L(s) = F(s)G(s) \quad S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad \Rightarrow$$

$$Y(s) = T(s)[R(s) + W(s)] + G_v(s)S(s)V(s)$$

$$E(s) = S(s)[R(s) + W(s) - G_v(s)V(s)] \quad S(s) + T(s) = 1$$

$$U(s) = F(s)S(s)[R(s) + W(s) - G_v(s)V(s)]$$


# Repetition – designkompromisser

**Designkompromiss:**  $S + T = 1 \Rightarrow$  det går inte att göra  $S$  och  $T$  små samtidigt!

Lösning: separera kraven i frekvensplanet!

- ▶ Gör  $S$  litet för lägre frekvenser för att ...
  1. följa börvärden:  $E(s) = S(s)R(s)$
  2. reducera inverkan av processtörningar:  $Y(s) = S(s)G_v(s)V(s)$   
( $Y_{ol}(s) = G_v(s)V(s)$  och  $Y_{cl}(s) = S(s)G_v(s)V(s)$ )
  3. reducera inverkan av parametervariationer:  $\frac{dT/T}{dL/L} = S(s)$
- ▶ Gör  $T$  respektive  $T/G$  litet för högre frekvenser för att ...
  4. begränsa inverkan av mätstörningar:  $Y(s) = T(s)W(s)$ ,  $U(s) = \frac{T(s)}{G(s)}W(s)$
  5. använda rimligt stora styrsignaler:  $U(s) = \frac{T(s)}{G(s)}[R(s) + W(s) - G_v(s)V(s)]$
- ▶ Håll koll på stabiliteten, som oftast avgörs av utseendet i mellanfrekvensområdet, dvs runt  $\omega_c$ .

# Repetition – typiska frekvenskurvor



# Repetition – specifikationer

Vad är låga resp. höga frekvenser?

Avgörs av specifikationer på **snabbhet**, t ex:

- ▶ Skärffrekvens/överkorsningsfrekvens  $\omega_c$  ( $|L(i\omega_c)| = 1$ )
- ▶ Bandbredd  $\omega_b$  ( $|T(i\omega_b)| = -3$  dB)
- ▶ Stigtid  $T_s$
- ▶ Insvängningstid  $T_{5\%}$

Vad innebär det att ha koll på **stabiliteten**?

Avgörs av specifikationer, t ex:

- ▶ Amplitudmarginal  $A_m$  (2-4 ggr)
- ▶ Fasmarginal  $\varphi_m$  ( $30 - 60^\circ$ )
- ▶ Max översläng  $M$  ( $r$  till  $y$ )
- ▶ Känslighetsfunktionens maximala värde  $M_S = \max_{\omega} |S(j\omega)|$
- ▶ Resonanstopp  $M_p = \max_{\omega} |T(j\omega)|$  (påverkar robusthet)

Det finns flera alternativa metoder att dimensionera t ex PID-regulatorer:

- ▶ Kompensering eller modifiering av kretsöverföringen
- ▶ Flytta en punkt i Nyquistdiagrammet
- ▶ Ziegler-Nichols svängningsmetod
- ▶ Lambda-metoden (vanlig i processindustrin)
- ▶ Polplacering (inlämningsuppgift 3)
- ▶ Optimering enligt olika kriterier, som uttrycker designkompromisserna i frekvensplanet (mer att läsa i kursboken)

# Lagfilter och PI-regulator


Ett *lagfilter* ger hög förstärkning för låga frekvenser till priset av negativ fasförskjutning:

$$F(s) = a \frac{1 + sT}{1 + asT}, \quad a > 1$$

I extremfallet med  $a = \infty$  fås en PI-regulator:

$$F_{PI}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_p \frac{1 + T_i s}{T_i s} = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Användning: minska kvarstående fel.



# Leadfilter och PD-regulator


Ett *leadfilter* (eller PD-regulator med filter på D-delen) ger ett positivt fastillskott inom frekvensintervallet  $[1/\tau_d, b/\tau_d]$ :

$$F_{PD}(s) = K_p \left(1 + \frac{T_d s}{1 + T_f s}\right) = K_p \frac{1 + sT_d}{1 + sT_d/b}; \quad b > 1$$

där  $\tau_d = T_d + T_f$  och  $b = (T_d + T_f)/T_f$ . I extremfallet  $b = \infty$  fås en ideal PD-regulator:

$$F_{PD}(s) = K_p(1 + T_d s)$$

Användning: snabba upp systemet och/eller förbättra stabilitetsmarginaler.






# PID-regulatorn

PID-regulatorn är en kombination av PI- och PD-regulatorn:



$$F_{PID}(s) = \kappa \frac{1 + sT_i}{sT_i} \frac{1 + sT_d}{1 + sT_d/b} = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{1 + T_f s} \right)$$



# Hur påverkar parametrarna?

$$\begin{aligned}F(s) &= K_p(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_D) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \\&= K_p(1 + \frac{k_i}{s} + k_d s) = K_p \left( \frac{s + k_i + k_d s^2}{s} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\arg L(j\omega) &= \arg G(j\omega) - \arg j\omega + \arg(j\omega + k_i - k_d\omega^2) \\&= \arg G(j\omega) - 90^\circ + \arctan\left(\frac{\omega}{k_i - k_d\omega^2}\right)\end{aligned}$$



# Flytta en punkt i Nyquistdiagrammet

En vanlig teknik att dimensionera PID-regulatorer är att specificera en punkt på kretsöverföringens frekvenskurva. På detta sätt kan 2 parametrar bestämmas i regulatorn:

1. Specificera en punkt för kretsöverföringen,  $L(i\omega_0)$
2. Bestäm parametrarna i regulatorn genom villkoren

$$\begin{aligned}|F(i\omega_0)| &= |L(i\omega_0)|/|G(i\omega_0)| \\ \arg F(i\omega_0) &= \arg L(i\omega_0) - \arg G(i\omega_0)\end{aligned}$$

Ett exempel på detta är att specificera fasmarginal  $\varphi_m$  och skärfrekvens  $\omega_c$ . OBS! Det finns flera olika varianter av detta, men "grundreceptet" är detsamma enl ovan!

PI-regulatorn ges av

$$F(s) = K_p \frac{1 + T_i s}{T_i s}$$

- Specifikation av  $\omega_c$  och  $\varphi_m$  (Ruta 8.1 i boken):

$$|L(i\omega_c)| = |G(i\omega_c)| K_p \frac{\sqrt{1 + \omega_c^2 T_i^2}}{\omega_c T_i} = 1$$

$$\arg L(i\omega_c) = \arg G(i\omega_c) - 90^\circ + \arctan(\omega_c T_i) = -180^\circ + \varphi_m$$

- Specifikation av  $\omega_\pi$  och  $A_m$  ger i princip samma som ovan:

$$|L(j\omega_\pi)| = |G(j\omega_\pi)| K_p \frac{\sqrt{1 + \omega_\pi^2 T_i^2}}{\omega_\pi T_i} = 1/A_m$$

$$\arg L(j\omega_\pi) = \arg G(j\omega_\pi) - 90^\circ + \arctan(\omega_\pi T_i) = -180^\circ$$

En PD-regulator ges av

$$F(s) = K_p \left( 1 + \frac{sT_d}{1 + sT_f} \right) = K_p \frac{1 + s(T_d + T_f)}{1 + sT_f} = K_p \frac{1 + \tau_d s}{1 + \tau_d s/b}, \quad b > 1$$

Anta att  $\omega_c$  och  $\varphi_m$  är specificerade (Ruta 8.3 i boken):

1. Bestäm behovet av faslyft vid skärfrekvensen:

$$\begin{aligned}\varphi_{max} &= \varphi_m - (\arg G(i\omega_c) + 180^\circ) \\ b &= \frac{1 + \sin \varphi_{max}}{1 - \sin \varphi_{max}}\end{aligned}$$

2. Placera maximalt faslyft vid  $\omega = \omega_c$ :


$$\sqrt{b}/\tau_d = \omega_c$$

3. Bestäm  $K_p$  så att  $\omega_c$  blir det önskade:

$$|L(j\omega_c)| = K_p \sqrt{b} |G(j\omega_c)| = 1$$

# Designexempel

Vi skall studera dimensioneringen av ett positionsservo:



Processmodell:


$$G(s) = \frac{3}{s(1 + 0.015s + 0.0001s^2)} = \frac{3 \cdot 10^4}{s(s^2 + 150s + 10^4)}$$

Designkrav:

1. Börvärdesföljning: rampfel  $\leq 0.5\text{mm}$  vid insignalramp 30 mm/s
2. Laststörning: positionsfel  $\leq 0.5\text{mm}$  vid stegstörning på 15 enheter
3. Stabilitet: fasmarginal  $\varphi_m \geq 45^\circ$
4. Snabbhet:  $\omega_c = 70$ . Stabilitet:  $\varphi_m = 60^\circ$

# Designexempel

Vi skall studera dimensioneringen av ett positionsservo:



Processmodell:

$$G(s) = \frac{3}{s(1 + 0.015s + 0.0001s^2)} = \frac{3 \cdot 10^4}{s(s^2 + 150s + 10^4)}$$

Designkrav:

1. Börvärdesföljning: rampfel  $\leq 0.5\text{mm}$  vid insignalramp 30 mm/s
2. Laststörning: positionsfel  $\leq 0.5\text{mm}$  vid stegstörning på 15 enheter
3. Stabilitet: fasmarginal  $\varphi_m \geq 45^\circ$
4. Snabbhet:  $\omega_c = 70$ . Stabilitet:  $\varphi_m = 60^\circ$

## 1. Försök först med P-reglering:

- ▶ Krav 1 ger  $K_p \geq 20$  (slutvärdessatsen)
- ▶ Krav 2 ger  $K_p \geq 30$  (slutvärdessatsen)
- ▶ P-regulator med  $K_p = 30$  ger för liten fasmarginal  $\varphi_m = 21.5^\circ$

## 2. Sänk förstärkningen för att ge önskad fasmarginal:

- ▶ Välj  $\varphi_m = 55^\circ$  för att ge  $10^\circ$  marginal för ett lagfilter i nästa steg
- ▶ Detta ger  $\omega_c = 39$  och  $K_p = 40/3$
- ▶ Denna P-regulator ger önskad  $\varphi_m$  men krav 1 och 2 ej uppfyllda

## 3. Höj förstärkning för låga frekvenser med lag-filter:

- ▶ Välj  $a = 30/(40/3) = 2.25$
- ▶ Tillåt fasförlust på max  $10^\circ$  vid  $\omega_c = 39$ , vilket ger  $1/T = \omega_c/3 = 39/3 = 13$
- ▶ Regulatorn är nu  $F(s) = \frac{40}{3} \cdot 2.25 \cdot \frac{1+s/13}{1+2.25 \cdot s/13}$

## 4. Öka snabbheten genom att kräva $\omega_c = 70$ och öka samtidigt fasmarginalen till $\varphi_m = 60^\circ$ :

- ▶ Fasen behöver lyftas c:a  $40^\circ$ , vilket ger  $b = 4.6$
- ▶ Max faslyft vid  $\omega_c$  ger  $T = \sqrt{b}/\omega_c = 0.031$
- ▶ Justera förstärkningen så att  $|L(i\omega_c)| = 1$  (faktor 1/1.06)
- ▶ Regulatorn är nu  $F(s) = \frac{1}{1.06} \frac{40}{3} \cdot 2.25 \cdot \frac{1+s/13}{1+2.25 \cdot s/13} \cdot \frac{1+0.03s}{1+0.03s/4.6}$