


- 1 - ДОКУМЕНТ
- 2 - ЗАДАЧИ
- 3 - ВИДЕО
- 4 - ЯЗЫКИ
- 5 - АУДИО
- 6 - ЗАВЕРШИТЬ

НАЖАТИЕ КНОПКИ: 2



Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Открытый режим ДОКУМЕНТ - 2025-07-30 14:19:05

- 1 - Remont_reduktorov.pdf
- 2 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra (2).pdf
- 3 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra.pdf
- 4 - Пошаговая_инструкция.pdf
- 5 - Редуктор_диагностика.pdf
- 6 - Ремонт стартера.pdf
- 7 - Тех паспорт.pdf
- 8 - Умный шлем Руководство4.pdf
- 9 - ЗАКРЫТЬ

КОМАНДА: ДОКУМЕНТ



Статус оператора Fall


Позиция 41.299500,69.240100

Загрузить PDF-файл Редуктор_диагностика.pdf -

2025-07-30 14:19:09

Страница N. 1 - 2025-07-30 14:19:10

КОМАНДА: ПЯТЬ



Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100

Страница N. 2 - 2025-07-30 14:19:18

КОМАНДА: ДАЛЬШЕ



ПАРА- МЕТР	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЗАЧЕМ															
	<p>Обращайте внимание на посторонние шумы. При проверке шумов следует концентрироваться на изменениях звука. При необходимости применяйте промышленный стетоскоп. В случае отсутствия стетоскопа воспользуйтесь деревянной палочкой.</p> 	<p>Причины появления избыточ-ного шума:</p> <ul style="list-style-type: none">• перегруз;• недостаточная смазка;• износ/повреждение подшип-ников;• износ/повреждение зубьев шестерен. <p>Редуктор работает не бес-шумно, однако важно убе-диться, что издаваемые им шумы не являются следствием проблем в других системах:</p> <ul style="list-style-type: none">• отклонения скорости привода;															
	<table><tr><th>Шум</th><th>Причина</th><th>Как выявить/устранить</th></tr><tr><td>• Грохочущий шум;</td><td>1. Высокий износ зубьев</td><td>Отключите редуктор и про-верьте состояние зубьев шес-терен</td></tr><tr><td>• Неравномер-ный шум и люфт;</td><td>2. Недостаточная смазка (также возможен скрип)</td><td>Заменили/добейте маслом. При следующем отключении про-верьте приводы</td></tr><tr><td>• Неравномер-ный шум;</td><td>1. Колебание скорости привода</td><td>Отсоедините муфту на вы-ходе и запустите привод. Если шум изменился или ис-чез, причина в системе.</td></tr><tr><td></td><td>1. Глухие удары в шестерне или передаче (в новом сборе или по-сле ремонта)</td><td>Отключите блок и выпол-ните его разбор, проверьте наличие боковых люфтов на</td></tr></table>	Шум	Причина	Как выявить/устранить	• Грохочущий шум;	1. Высокий износ зубьев	Отключите редуктор и про-верьте состояние зубьев шес-терен	• Неравномер-ный шум и люфт;	2. Недостаточная смазка (также возможен скрип)	Заменили/добейте маслом. При следующем отключении про-верьте приводы	• Неравномер-ный шум;	1. Колебание скорости привода	Отсоедините муфту на вы-ходе и запустите привод. Если шум изменился или ис-чез, причина в системе.		1. Глухие удары в шестерне или передаче (в новом сборе или по-сле ремонта)	Отключите блок и выпол-ните его разбор, проверьте наличие боковых люфтов на	
Шум	Причина	Как выявить/устранить															
• Грохочущий шум;	1. Высокий износ зубьев	Отключите редуктор и про-верьте состояние зубьев шес-терен															
• Неравномер-ный шум и люфт;	2. Недостаточная смазка (также возможен скрип)	Заменили/добейте маслом. При следующем отключении про-верьте приводы															
• Неравномер-ный шум;	1. Колебание скорости привода	Отсоедините муфту на вы-ходе и запустите привод. Если шум изменился или ис-чез, причина в системе.															
	1. Глухие удары в шестерне или передаче (в новом сборе или по-сле ремонта)	Отключите блок и выпол-ните его разбор, проверьте наличие боковых люфтов на															



Открытый режим ДОКУМЕНТ - 2025-07-30 14:19:23

1 - Remont_reduktorov.pdf

2 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra (2).pdf

3 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra.pdf

4 - Пошаговая_инструкция.pdf

5 - Редуктор_диагностика.pdf

6 - Ремонт стартера.pdf

7 - Тех паспорт.pdf

8 - Умный шлем Руководство4.pdf

9 - ЗАКРЫТЬ

КОМАНДА: ЗАКРЫТЬ



Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100

Загрузить PDF-файл Умный шлем Руководство4.pdf -


2025-07-30 14:19:42

Страница N. 1 - 2025-07-30 14:19:42

КОМАНДА ВОСЕМЬ



Руководство пользователя
Устройство Умный Шлем



Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100


Статус оператора Fall
Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Work
Позиция 41.299500,69.240100



Статус оператора Work

Позиция 41.299500,69.240100




Статус оператора Work

Позиция 41.299500,69.240100

Статус оператора Work

Позиция 41.299500,69.240100



Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100

Открытый режим ДОКУМЕНТ - 2025-07-30 14:20:49

1 - Remont_reduktorov.pdf

2 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra (2).pdf

3 - замена_регулятора_напряжения_генератора_Chevrolet_Gentra.pdf

4 - Пошаговая_инструкция.pdf

5 - Редуктор_диагностика.pdf


6 - Ремонт стартера.pdf

7 - Тех паспорт.pdf

8 - Умный шлем Руководство4.pdf

9 - ЗАКРЫТЬ

КОМАНДА: ЗАКРЫТЬ




Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100

Главная страница приложения - 2025-07-30 14:20:59

1 - ДОКУМЕНТ
2 - ЗАДАЧИ
3 - ВИДЕО
4 - ЯЗЫКИ
5 - АУДИО
6 - ЗАВЕРШИТЬ

КОМАНДА: ЗАКРЫТЬ



Статус оператора Fall

Позиция 41.299500,69.240100
