

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CARMEN ROSA QUEVEDO MESTANZA RUC:

DIRECCION:

CONTACTO: TELF: 320584 --

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION: IMPRESORA EPSON/L365 SERIE: VH5K016949

ACCESORIOS: TINTAS 50% ..Impresora con polvo en la parte interna del mecanismo. sin protector film y con rayaduras en la tapa de escaner

FALLA REPORTADA CLIENTE: error de papel

DIAGNOSTICO/ACCION CORRECTIVA:

OT: C54784

Centro de Servicio Autorizado

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Soporte Tecnico

Cliente

Nota: Pasando los tres meses su equipo sera desechado sin reclamo alguno la gerencia.

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CARMEN ROSA QUEVEDO MESTANZA RUC:

DIRECCION:

CONTACTO: TELF: 320584 --

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION: IMPRESORA EPSON/L365 SERIE: VH5K016949

ACCESORIOS: TINTAS 50% ..Impresora con polvo en la parte interna del mecanismo. sin protector film y con rayaduras en la tapa de escaner

FALLA REPORTADA CLIENTE: error de papel

DIAGNOSTICO/ACCION CORRECTIVA:

OT: C54784

Centro de Servicio Autorizado

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Soporte Tecnico

Cliente

Nota: Pasando los tres meses su equipo sera desechado sin reclamo alguno la gerencia.