

QUEJA

QUEJAS SECUNDARIAS

CAUSA

La falta de refuerzo permite que el aceite empuje la placa separadora hacia arriba, dando como resultado fugas cruzadas y que la placa se cuartece.

CORRECCIÓN

La nueva placa atornillable Sonnax provee ajuste mecánico para la placa y el empaque del cuerpo de la válvula, eliminando así las fugas cruzadas, cuarteaduras o que la placa se doble.


Placa de Retención del Cuerpo de Válvulas

76507F-01K

- 1 Placa de Retención
- 1 Empaque
- 2 Tornillos

Fugas cruzadas en el cuerpo de la válvula

- Placa separadora cuarteada • Falla del embrague de avance y directa



Resumen de Parte Sonnax

La placa de refuerzo en el cuerpo de válvulas en el área del acumulador de 2-3 fué eliminado en el 2001 y posterior, en transmisiones 4R70W y 4R75W. La presión del aceite crece en cavidades sin usar, bajo la placa del separador causando que la placa se doble hacia arriba tanto como un .010", permitiendo que los pasajes del aceite de directa y avance tengan fugas cruzadas. La placa de retención Sonnax 76507F-01K se atornilla en el lugar y provee la fuerza de ajuste para comprimir el empaque inferior al cuerpo de la válvula. Esto previene las fugas cruzadas, y que la placa del separador se doble y se cuartece, permitiendo que la placa cuarteada se vuelva a usar.

Caraterísticas y Beneficios

- Permite que se reusa la placa del separador cuarteada.
- Previene las fugas cruzadas.
- No requiere de herramientas especiales.
- Se instala en minutos.

Uste necesita esto si...

En una inspección hay señales de poca compresión en la área de abajo del empaque usado. Poca compresión indica posibles fugas cruzadas en el avance y directa.

