

QUEJA

QUEJA SECUNDARIA

Presión baja en la línea y quejas del TCC

• Código del convertidor 1744 o código 1783

CAUSA

Desgaste en el orificio de la válvula reguladora de presión.

CORRECCIÓN

Haga sobremedida el orificio con la herramienta de Sonnax y instale la válvula reguladora de presión con el buje y el resorte.

Válvula Reguladora de Presión

36940-03K

1 Válvula Reguladora de Presión
1 Buje de Resorte Tapón Final
1 Resorte




F-36940-TL3

1 Rima
1 Guía de Rima
1 Perno de Guía



Nota:

Deben colocar la placa especial VB-06 al VB-FIX para poder sujetar la bomba de la 5R110W.



Características y Beneficios

- Se salvan las bombas que tienen este orificio desgastado.
- Restaura la presión normal en la línea y elimina los problemas de cambios.
- Repara las bombas de las versiones 5R110W anteriores y posteriores.