

## CD4E, LA4AEL

零件号: 73300-01

## 主要症状

杯士失效, 和/或倒档离合器鼓的轴颈损坏

## 其它症状:

- 离合器鼓的更换成本太高

## 原因

倒档离合器鼓的轴颈材质太软。

## 解决方案


通过机加工离合器鼓的轴颈并安装索奈克斯经预硬化处理的钢衬套, 可以挽救已损坏的倒档离合器鼓。



零件号: 73300-01

1 个倒档离合器鼓衬套

## 倒档离合器鼓衬套



## 索奈克斯®零件综述

在 CD4E 和 LA4AEL 变速箱内, 倒档离合器鼓轴颈材质过软会导致杯士失效和/或倒档离合器鼓的轴颈损坏。索奈克斯现在提供了一款倒档离合器鼓衬套, 73300-01, 它可以延长倒档离合器鼓上的杯士轴颈的使用寿命, 并且可以挽救杯士轴颈已磨损或已破坏的倒档离合器鼓。

## 产品特色 &amp; 优势:

- 经预硬化处理的钢衬套由精密机加工而成。
- 此杯士轴颈更加耐用、抗磨。
- 可用来挽救已磨损的倒档离合器鼓。



Save

可以节省125美圆离合器鼓的替换成本。