

## QUEJA

QUEJAS SECUNDARIAS

## Código 741, deslizamiento excesivo del TCC

• Ciclado del TCC o deslizamiento excesivo • Sobrecalentamiento • Código 1783

## CAUSA

Desgaste en el buje de control del TCC.


## CORRECCIÓN

Este buje y válvula restauran la separación hidráulica correcta y previenen el desgaste prematuro.

## Válvula y buje de control del TCC

**36940-01K**

1 Válvula buje de control del TCC



### Características y Beneficios

- El buje está hecho de un aluminio de aleación altamente resistente.
- La válvula está hecha de aluminio anodizado para prevenir el desgaste excesivo.
- Las partes tienen tolerancias estrechas para restaurar la integridad hidráulica.