

## QUEJA

## Acoplamiento brusco del TCC

## CAUSA

Se rompe el resorte acumulador de TCC original debido a estrés excesivo y la calidad del material.


## CORRECCIÓN

El resorte Sonnax es fabricado con material de calidad superior para incrementar la fuerza y resistencia del resorte.

## Resortes Acumuladores de TCC

**44912-01**

5 Resortes



### Características y Beneficios

- El material es de calidad superior para aumentar la fuerza del resorte.
- El resorte sirve para aplicaciones pesadas.