

4F27E & FN4A-EL

零件号: 46000-01K

主要症状

P0741 故障码, TCC 卡在“关闭”位置

其它症状:

- 由于锁止作用油路渗漏, 随着工作温度升高出现很大的 TCC 打滑率 (TCCMACT)

原因

导轮杯士磨损, 导致 TCC 作用油压渗漏。

解决方案

这款精密公差配合的 SONNAX 杯士可以恢复合适的间隙。



零件号: 46000-01K

2 个涡轮轴导轮杯士

涡轮轴导轮杯士



索奈克斯®零件综述

SONNAX 提供了这款新的杯士修包, 46000-01K, 以替换人们经常遇到的提前磨损失效的 OEM 杯士。这个杯士的磨损会导致 P0741 故障码, TCC 被卡在“关闭”位置, 以及高的 TCC 打滑率。

产品特点 & 优势:

- 是 OEM 的直接替换件。
- 纠正由于 TCC 作用油压渗漏而导致的 TCC 故障码。
- 精密的公差配合防止了 TCC 作用油压的渗漏。



可以节省100美圆油泵盖的替换成本。

4F27E & FN4A-EL 涡轮轴导轮杯士

安装说明

1. 记下 OEM 原厂杯士的深度。
2. 从油泵导轮上卸下已磨损的杯士。
3. 先从位于里面的杯士开始，安装新的杯士。
4. 杯士的深度应该大约在孔的倒角下方 0.015 英寸处。

内侧的杯士

