

# 奔驰 722.3, 722.5, 722.6

零件号: 68004-02

## 主要症状

油泵漏油, 杯士在油泵壳孔内松脱, 油泵报废


## 原因

驱动盘, 变扭器定位销或变扭器轴颈的跳动值过大导致 OEM 杯士上承受的载荷过大。

## 解决方案

索奈克斯的这款增大型待加工杯士可以挽救已损坏的油泵, 而同时保证精确的杯士到轴的间隙。

## 增大型油泵杯士



## 新产品

零件号: 68004-02

1 个待加工型油泵杯士



## 索奈克斯®零件综述

在奔驰 722.3、722.5 和 722.6 的油泵中, 油泵壳和油泵杯士之间严重的载荷会导致漏油和低油压的问题。索奈克斯的这款增大型、待加工杯士 68004-02 可以用来修复昂贵的油泵壳, 并且让翻新者能达到精确的杯士到轴的间隙。

## 产品特点 & 优势:

- 待加工的杯士能使翻新者更精确地设定杯士与轴之间的间隙值。
- 能使已损坏的油泵杯士孔得到修复。

Save

可以节省100美圆的油泵替换成本。

