

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Gösterge panelinde herhangi bir kontrol lambası yanmıyor ve tespit edilebilir herhangi bir fonksiyon semptomu meydana gelmiyor, böylelikle müşteri tarafından bir şikayet mümkün değildir.

Atölye tespiti:

Rehberli arıza araması (RAA) gerçekleştirilirken veya vaka belleği okunurken bir sebepten dolayı fren servosu kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi 0023) aşağıdaki kayıt kayıtlıdır:

- C1187F6 Harici fren basıncı oluşumunda fren servosunda fonksiyon kısıtlaması.
- Durum: Pasif/Geçici

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2069468/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlemFaturalandırma bilgileri
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem

NOT Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi uygulamayın.

Faturalandırma Bilgileri

NOT - Şimdilik tatmin edici bir onarım önerisi mevcut değil. - Bu nedenle parçaların değişimi önerilmemektedir ve değiştirilmesi halinde ise yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.
--