


Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- Şarj programlama menüsü bilgi ve eğlence sistemi ekranında görünmüyor.



Şekil 1: Şarj programlama menüsü eksik



Şekil 2: Şarj programlama menüsünün nasıl görünmesi gerektiğine ilişkin araç kılavuzu (1)

Atölye tespiti:

Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

İlgili herhangi bir vaka girişi mevcut değildir.

Doküman geçmişi:

Parça no. / Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2075701/1	İlk yayın.
<div><div>NOT</div><div>Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.</div></div>	

Teknik açıklama

Veri yolu arıza teşhis arayüzü kontrol ünitesindeki yazılım sapmaları (Ağ geçidi, arıza teşhis adresi: 0019).

Seri uygulama

KW48 2024'teki veri yolu için veri yolu arıza teşhis arayüzü kontrol ünitesinin yazılımı aracılığıyla çözüm.

Önlem

Onarımı erteleyin:

NOT

Herhangi bir para onarım veya deęiřimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekesiz deęiřim olarak deęerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

OP notları

Müşteri bilgisi

?:These documents are exclusively for internal use.