

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

! NOT

SerBu servis bülteni yalnızca aşağıdaki YP numaralı marş motorları için geçerlidir:

- 02M.911.022.F
- 02M.911.022.FX
- 02M.911.024.J
- 02M.911.024.JX

Müşteri şikayeti:

- Araç çalıştırılırken fonksiyon sorunları

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Motor kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0001) aşağıdaki vaka bellek kaydı (geçici/ kalıcı) kayıtlıdır:
 - P06E900 – Marş motoru fonksiyon hatası

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2072940/1	İlk yayın
! NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem

! NOT

Marş motorunun değiştirilmesi gerekiyorsa, onarımdan önce ilgili MH No. 3020 ile TPI 2072550/**'ye başvurun.

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Yetkisiz parça değişimi garanti hizmetleri üzerinden uygulanan işlemin reddedilmesine veya geri fatura edilmesine yol açabilir.