

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

---

### Atölye tespiti:

- Bir teslimat kontrolü/bakım/onarım kapsamında sürücü asistan sistemleri ön sensör sistemi kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 00A5) aşağıdaki vaka bellek kaydının (kalıcı olarak) kaydedildiği tespit ediliyor:
  - B2F0100 - Gelişim kodu 1. Semptom: 1124417

### NOT

- Vaka bellek kaydı (B2F0100) tek başına veya başka vaka bellek kayıtlarıyla birlikte kaydedilebilir.
- Yukarıda belirtilen vaka bellek kaydına (B2F0100) ek olarak 1124417 semptom numarasından farklı bir numara kayıtlıysa bu TPI geçerli değildir.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2068416/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none"><li>Teknik arka plan</li></ul>

### NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

## Teknik açıklama

Sürücü asistan sistemleri ön sensör sistemi kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 00A5) kayıtlı vaka bellek kaydı (B2F0100) aracın kamera tabanlı sistemlerine (Front Assist, Travel Assist, şerit takip asistanı vb.) herhangi bir etkisi yoktur. Müşteri için bir fonksiyon kısıtlaması/ sorunu söz konusu değildir.

### NOT

Araç fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir müşteri şikayeti bulunmuyorsa, kontrol ünitelerinde kayıtlı vaka bellek kayıtları göz ardı edilebilir/silinebilir.

### NOT

Çok fonksiyonlu kameranin değiştirilmesi veya parça değişimi çözüm sağlamaz. Talimatlara aykırı parça değişimi veya yenilemesi geri fatura edilir.

## Seri uygulama

---

## Önlem

---