

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**Müşteri şikayeti:**

Atölye tespiti:

- Bir onarım/ önleyici bakım kapsamında şanzıman yağı soğutucusu söküldükten sonra şanzıman yağı soğutucusuna giden bağlantılarda freze kanalları (Resim 1 ve 2'deki kırmızı elips içine alınmış alanlara bakınız) olduğu tespit edilmiştir.

ve

- Şanzıman yağı soğutucusu monte edildikten sonra şanzıman yağ soğutucusuna giden bağlantılarda sızıntı meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

**Resim 1:** Şanzıman yağı soğutucusuna bağlantıdaki freze oluğunun örnek görünümü**Resim 2:** Şanzıman yağı soğutucusuna bağlantıdaki freze oluğunun örnek görünümü**Dokümana ait geçmiş veriler:**

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2071481/1	İlk yayın
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Freze kanalları parçanın yapısı gereği yer almakta olup şanzımanın üretiminde görsel kontrol amaçlı bir işlev üstlenirler. Bu freze kanallarının yardımıyla vites kutusu ve şanzıman yağı soğutucusu arasında conta doğru bir şekilde monte edilebilmektedir.

! NOT

Freze kanalları parçanın yapısı gereği yer almakta olup fabrikada üretildiği haliyle aynıdır. Şanzıman yağ soğutucusuna giden bağlantılarda yer alan freze kanalları şanzıman yağ soğutucusunun monte edilmesinden sonra bir sızıntıya sebep olmaz . Talimatlara aykırı parça değişimi veya yenilemesi geri fatura edilir.

Seri uygulama

Önlem

?:These documents are exclusively for internal use.