

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Gösterge paneli biriminde, hız sınırlamaya ait gösterge yanık kalıyor. (bkz. res. 1, kırmızı daire).



Resim 1: Müşteri tarafından şikayet edilen semptomların görünümü.

Atölye tespiti:

Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

Vaka belleğinde herhangi bir kayıt mevcut değildir.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2052924/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlemFaturalandırma bilgileri
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

ACC (Adaptive Cruise Control) etkinken sürüş sırasında hız sınırlama tuşu etkinleştirilirse, gösterge panelindeki ilgili kontrol lambası (LIM) yanar. Bu gösterge dikkate alınmalıdır.

Bu gösterge, kontak kapatılıp tekrar açıldığında söner (bir terminal 15 çeviriminin uygulanmasında).

Seri uygulama

Önlem

NOT
<ul style="list-style-type: none">Bu açıklanan semptom, vaka belleği kaydı yokken ürüne dayandırmayacak bir farklılık söz konusu olmayan yapısal özelliklerden kaynaklanır.Bunun haricinde başka bir parça aşınmasına sebebiyet vermez ve ne aracın ömrünü ne de işletilmesine etkisi vardır.

Faturalandırma Bilgileri

NOT
Bu nedenle parçaların değiştirilmesi önerilmez ve yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.

Müşteri bilgisi

Müşteriyi, ürünün bu şekilde tasarlandığı hakkında bilgilendirin.

Tarif edilen durum, sistem çalışma şekliyle uyumludur ve bir kusur teşkil etmemektedir.

?:These documents are exclusively for internal use.