

**Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**

Çift egzoz çıkış borusu olan araçlar.

Arka susturucudaki çıkış boruları kirli ve müşteri, paslanma olduğundan şikayetçidir.

**Doküman geçmişi:**

|   |  |
|---|--|
| Öge no./Revizyon no.:   | Değişiklik tipi:   |
| 2038967/3   | Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none"><li>Başlık bilgisi.</li></ul> |
| <b>NOT</b><br>Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez. |  |

**Teknik açıklama**

Isı ve asit yüklerini (egzoz borusu yoğunlaşması ve tuzlanma) değiştiren kurum birikintilerinden dolayı paslanmaz çelik çıkış boruları kirlenir. Kir, tıpkı jantlardaki kirlenmede olduğu gibi Atölye El Kitabında gösterilen temizlik ve bakım talimatları uyarınca giderilir. Söz konusu kirlenme yanlışlıkla paslanma olarak değerlendirilmiştir ve yeni son susturucular takılmıştır.

Şikayeti konu olan tüm son susturucularda, çıkış boruları sonradan gerçekleştirilen bir manüel bakım ile temizlenebilir.



Örnek: 3M temizlik bezi



Sol boru, sol yarısı manüel olarak temizlenir

Gerekçelendirilmeden değıştirilen susturucular garanti kapsamında değildir.

**Seri uygulama**

-

**Önlem**

Müşteri, jantları kirlenmeye karşı korumak için temizlik ve bakım talimatları uyarınca temizlik seçeneğı hakkında bilgilendirilmelidir.