

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- Gösterge panelinde hava yastığı uyarı ışığı yanıyor.

Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Hava yastığı kontrol ünitesine aşağıdaki vaka belleklerinden biri veya her ikisi (geçici/kalıcı olarak) kaydedilmiştir (arıza teşhis adresi 0015):
 - B100A1B - Yolcu tarafı hava yastığı fitili - Rezistans çok yüksek.
 - B100B1B - Sürücü tarafı hava yastığı fitili - Rezistans çok yüksek.

Doküman geçmişi:

| Öge no./Revizyon no.: | Değişiklik tipi: |
|--|--|
| 2065065/8 | Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgisiParçalarla ilgili bildirimler. |
| Uyarı: Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez. | |

Teknik açıklama

Ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu seti, tutma klipsinden gelen aşırı basınçtan etkilenecek (bkz. Şekil 1 ve 2) dahili kablo arızasına neden olmaktadır.



Şekil 1: Tutma klipsinden etkilenen ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setinin görünümü.



Şekil 2: Tutma klipsli ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setinin (kırmızı daire) etkilendiği yerin görünümü.

Seri uygulama

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:



Uyarı:

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

- Etkilenen ön koltuğun yan hava yastığı adaptörüne ait kablo setini değiştirin, orijinal parça referansı: 6F0.971.582 ve aynı zamanda orijinal parça referansı: N 108 676 01, bkz. Şekil 3, No. 2 sarı ile işaretli) öğelerini SEAT Atölye El Kitabına göre talep edin.



Şekil 3: Ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setine örnek (sarı ile işaretli No. 2).

- Son olarak, arıza teşhis ekipmanını kullanarak hava yastığı kontrol ünitesinde kayıtlı vaka kayıtlarını silin (adres 0015) ve arızanın çözümünü kontrol edin.



Uyarı:

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 9766 / 0040 / ...

| İşçilik No. | İşçilik tanımı | Birim Süre (TU) |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 01 50 00 00 | Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon | Arıza teşhis prosedürüne göre. 1) |
| 27 06 89 50 | Batarya geriliminin onaylanması | 10 1) |
| Bir ön koltuk: | | |
| 72 01 19 00 | Ön koltuk: sökme ve takma | 40 1) |
| 74 19 19 00 | Ön koltuk arkalık kaplaması: sökme ve takma | 60 1) |
| 97 66 19 52 | Hava yastığı kablo seti, sökme ve takma | 10 1) |
| Her iki ön koltuk: | | |
| | | |

| | | |
|---|---|-------|
| 72 01 20 00 | 2 Ön koltuk, sökme ve takma | 60 1) |
| 74 19 20 00 | 2 Ön koltuk arkalık kaplaması: sökme ve takma | 90 1) |
| 97 66 20 99 | 2 Hava yastığı kablo seti, sökme ve takma | 20 1) |
| Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir. | | |

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.



Not:

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."
- Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelere dahil değildir. Bu süre, Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları

| Referans | Açıklama |
|--------------|---|
| 6F0.971.582 | Yan hava yastığı için kablo seti adaptörü |
| N 108 676 01 | Klipsler |
| N 909 113 01 | klipsler |
| N 912 052 01 | Cıvatalar |

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğuna bakın.