

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Atölye tespiti:

- Teslimat kontrolü kapsamında, aküye ait eksi kutba (-) ait kapağın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2051680/3	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriTeknik arka planÖnlemFaturalandırma bilgileriYP bilgileri
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Start-Stop sitemi bulunan araçlarda söz konusu olan bir farklılık değil, seriye ait güncel sürüm durumudur.



Seri uygulama

KW 19/2018'de akü eksi kutbuna ait kapak montajı (seri üretiminde teknik değişiklik), Start-Stop sistemi bulunan tüm modellerde düzenlenmiştir.

Önlem

ÖNEMLİ
<ul style="list-style-type: none">Bahse konu teknik değişiklik sonrası üretilmiş Start-Stop sistemi bulunan araçlarda akü eksi kutbuna ait kapağın eksik olması şikayet konusu olmaktan çıkarılmıştır.Şayet KW 19/2018 sonrası garanti kapsamında ek olarak kapak takılması durumunda bunlar geri fatura edilecektir.

?:These documents are exclusively for internal use.