

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Atölye tespiti:

- Araç kontrolü sırasında krank mili contasının kayış tarafında yağ sızıntısı tespit edilmiştir.
-

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem no./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2047008/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlemFaturalandırma bilgileri
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	


Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem

NOT Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.
--

- Krank milinin sızdırmazlık dudağında yağ terlemesi / yağ filmi gözleniyorsa (bkz. Resim 1), bu teknolojiye uygunluk gösterir. Herhangi bir müdahalede bulunmayın.



Resim 1: Krank mili sızdırmazlık flanşı sızdırmazlık dudağında yağ terlemesinin örnek görünümü.

Faturalandırma Bilgileri

NOT Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir
--