

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

İki ön koltuktaki koltuk bel desteği kontrol düğmesi arızalı.

## Teknik açıklama

Montaj sırasında bel desteği kontrol düğmesi yanlış bağlanmıştır.

## Seri uygulama

## Önlem

Orijinal Parça referansını doğrulamak için Orijinal Parça Kataloğuna ve doğru montaj işlemi için Atölye El Kitabına başvurarak parçayı değiştirin.

## Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 7233 / 0015 / ...

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
72 33 19 00	Bel desteği ayarı: sökülmesi ve takılması	20 1)

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.