

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**Müşteri şikayeti:**

Gösterge panelinde uyarı mesajı:

- 12 V akü: düşük voltaj veya deşarj oldu

Veya

- Araç çalıştırılmıyor.

Veya

- Aracın ön kapısı bazen açılmıyor.

Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- TPI 2077501/* (PV2+) uygulanmaya çalışılırken ERP8086 vaka kaydı beliriyor.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2077852/1	İlk yayın.
NOT Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

Teknik açıklama

NOT Bu yayın yalnızca "Atölye tespiti" bölümünde açıklanan semptomları barındıran ve aşağıdaki tabloda açıklanan parça ve yazılım seviyesi kombinasyonu ile donatılmış araçlar için geçerlidir:

Arıza teşhis adresi	Kontrol ünitesi parça no.	Güncel yazılım seviyesi
0001	05E.906.019.CK	4113
0001	05E.906.019.CJ	3987 4112
0001	05E.906.019.CH	4111
0001	05E.906.019.CG	3985 4110

Seri uygulama

Önlem

NOT Onarımı erteleyin. Onarmaya çalışmayın!

Sorunu çözmeceği için onarım girişimlerinden kaçının.

Bu şikayet için yazılım çözümü şu anda geliştirme aşamasındadır. Bu şikayetin çözümü bulunur bulunmaz ilgili onarım önlemi bu TPI üzerinden yayınlanacaktır.

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Bunun sadece bir servis beyanı olması sebebiyle, bu onarım veya değişim işlemi garanti kapsamında gerçekleştirilemez.

OP notları

! NOT

Herhangi bir parça değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekçesiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?:These documents are exclusively for internal use.