

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- Rölantide aracın ön kısmından/motor bölgesinden gelen sesler geliyor.

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Sesler kesin olarak triger kayış bölgesinden geliyor.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2051673/3	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriTeknik arka planMüşterinin bilgilendirilmesi
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Triger kayış düzeninin geometrisi sebebiyle rölanti devrinde triger kayışında sarsıntılar meydana gelebilir. Triger kayışında sarsıntılar sebebiyle vınlama sesleri gelebilir. Sesler, kaporta üzerinden aracın içine aktarılabilir.

NOT
<ul style="list-style-type: none">Meydana gelen gürültüleri açık şekilde belirlemek amacıyla ekteki ses dosyasını mutlaka dikkate alın.Sesler yapısaldır ve seriye uyumludur. Parçalar bu durumdan etkilenmemektedir.

NOT
Şikayet durumunda herhangi bir onarım uygulamayın. Sesler yapısaldır ve seriye uyumludur. Parçalar bu durumdan etkilenmemektedir. Müşteriyi "Müşteri bilgilendirmesi" bölümünde yer alan bilgiler uyarınca bilgilendirin.

Seri uygulama

Önlem

Müşteri bilgisi

NOT
Sesler sadece rölantide meydana gelmektedir. Sesler yapısaldır ve seriye uyumludur. Parçalar bu durumdan etkilenmemektedir.