


## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Araç çevresindeki bir veya birkaç gözetim kamerası (Üst Görünüm sistemi) ara sıra çalışmıyor (görüntü yok).

### Ayrıca

- Bilgi ve eğlence sistemi ekranında çarpı işaretli kamera uyarı lambası yanıyor (bkz. Şekil 1).



Şekil 1: Bilgi ve eğlence sistemi ekranında görünmeyen bir veya daha fazla Üstten Görünüm sistem kamerasının ve çarpı işaretli kameranın kırmızı dairelerle gösterildiği örnek.

### Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076102/1	İlk yayın.
<b>NOT</b> Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

### Teknik açıklama

Bazı özel koşullarda aracın motoru zaman zaman çalıştırıldığında belirtiler gösterebilir.

### Seri uygulama

---

### Önlem

- Bir TERM15 döngüsü gerçekleştirin (kontakı kapatıp CAN anahtarı bekleme moduna geçene kadar birkaç dakika bekleyin); kontak anahtarı tekrar takıldığında fonksiyonlar geri gelir.

### Faturalandırma Bilgileri

<b>NOT</b> Herhangi bir parça onarım veya değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekçesiz değişim olarak değerlendirilebilir.
---