

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Müşteri, gece veya zayıf aydınlatma koşullarında farlar açıkken araç kullanmanın karşı yönde seyreden araçlarda parlamaya neden olduğunu belirtiyor.

Atölye tespiti:

Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2075734/1	İlk yayın.
<div><div>NOT</div><p>Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.</p></div>	

Teknik açıklama

Dış aydınlatmanın yönetiminden sorumlu elektronik sistemde yazılım üzerinden ayarlanan çalışma toleranslarının negatif örtüşmesi nedeniyle, far seviyesinin otomatik olarak düzeltilmesi çok özel zamanlarda yetersiz çalışabilir ve bu nedenle bildirilen belirti ortaya çıkabilir.

Seri uygulama

Önlem

<div><div>NOT</div><p>Onarımı durdurun. Onarmaya çalışmayın:</p><ul style="list-style-type: none">Bu arızayı çözmeyeceğinden ve onarımların tekrarlanmasına neden olabileceğinden farlar, kontrol üniteleri, vb. gibi parçaları bu nedenden dolayı değiştirmeyin.Şu anda yazılım yoluyla teknik bir çözüm aranmaktadır.Teknik çözüm hazır olur olmaz, normal kanallar üzerinden bilgilendirileceksiniz.</div>

Faturalandırma Bilgileri

<div><div>NOT</div><p>Bu konsept için parçaların değiştirilmesi önerilmez. Parçaların gerekçelendirilmeyen ikamesi veya değişimi geri faturalandırılacaktır.</p></div>
--