

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Direksiyon sola ve sağa doğru sonuna kadar çevrildiğinde ve ayrıca bırakıldıktan sonra kendini toplarken gürültü oluşuyor.

### Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

### NOT

Şikayeti tam olarak tespit edebilmek için lütfen ekteki video dosyasına bakın.

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076791/1	İlk yayın.

### NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

## Teknik açıklama

Üretici tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; açıklanan belirti, elektromekanik servo direksiyon kontrol ünitesindeki bir yazılım sapmasından kaynaklanmaktadır.

## Seri uygulama

---

## Önlem



BİLGİ >> ONARIMI erteleyin.

Onarımı erteleyin. Onarmaya çalışmayın!

- Şu anda yeni bir yazılım sürümü hazırlanmaktadır.
- Sunulduğu zaman normal kanallar üzerinden bilgilendirileceksiniz.

### NOT

Parçaların değiştirilmesi önerilmez. Parçaların gerekçelendirilmeyen ikamesi veya değişimi geri faturalandırılacaktır.