

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Atölye tespiti:

- Bir teslimat kontrolü/onarım vb. kapsamında veri yolu arıza teşhis arayüzünde (arıza teşhis adresi: 0019) aşağıdaki vaka bellek kayıtları (geçici olarak) tespit ediliyor/okunuyor:
 - U17A000** – Arıza teşhis filtresi etkinleştirilmedi. Semptom: 8417280
 - U183200** – Dikkat ve yorgunluk asistanı fonksiyon kısıtlaması. Semptom: 8712962
 - U112100** – Veri yolu eksik mesaj. Semptom: 8471863
 - U010100** – Şanzıman kontrol ünitesi iletişim yok. Semptom: 2166903

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2073460/4	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Seride kullanım
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

NOT Kontrol ünitelerinde kayıtlı vaka bellek kayıtları yok sayılabilir/ silinebilir. Öncesinde arıza teşhis raporunu eksiksiz şekilde çevrim içi gönderin. Kontrol ünitelerindeki ilgili vaka bellek kayıtları işlevlerine veya elektrik sistemlerinin çalışmasına bir etkisi yoktur. Fonksiyon ile ilgili bir fonksiyon kısıtlaması/ müşteri şikayeti mevcut değildir ve araç müşteriye teslim edilebilir.

Seri uygulama

Önlem

NOT Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi gerçekleştirmeyin.

Faturalandırma Bilgileri

NOT Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.
