



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL : 2880 0533 FAX : 2880 0557.

Ref. No.: PC-24-WFC-N-033

致：宏福苑 各業戶

外牆打鑿出現絲柵窿情況

近日收到業戶對於打鑿工序的投訴，指於打鑿期間在室內發現”打穿了”牆身，希望以下說明有助業戶對此情況加深了解。

這個情況其實是早在建築期間落混凝土時所遺漏下來的塑膠圓通(即絲柵窿)，而不是打穿牆身。因在打鑿期間會受外力影響，從外而內把此等物料推進室內。由於是次工程是全面打鑿整個外牆，難免會發生這個現象。

請各業戶發現絲柵窿時先拍下相片並發給我們，然後我們會與業戶相約時間到單位內拍照作記錄，並安排師傅先用防水批盪物料補回牆身，待日後打鑿工序完畢才再預約進行正式修補。

**** 備註：**室內牆身出現絲柵窿的相片可參考相片 1 及 2，修補室內牆身的相片可參考相片 3。



宏業建築工程有限公司

PRESTIGE CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED

RM 801-2, 8/F., LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN, H.K.

九龍新蒲崗大有街32號泰力工業中心8樓801-2室

TEL: 2880 0533 FAX: 2880 0557.

以下是一些參考照片：

參考相片 1
絲柵窿 (室內)



參考相片 2
絲柵窿 (牆身內)



參考相片 3
臨時修補室內牆身



如有任何查詢請致電 張先生：6276 5788 或 譚先生：6276 2938 。



副本抄送：
宏福苑業主立案法團
鴻毅建築師有限公司
置邦興業有限公司

宏業建築工程有限公司
Prestige Construction & Engineering Co., Ltd.
2024 年 10 月 25 日