



HALLIBURTON

QA/QC - Agua Dulce				QA/QC - Agua Flowback	NO
Temp. °F	56	Hierro: ppm	<3		Hierro: mg/l
Gr. Esp.	1.002	pH	7.5	Gr. Esp. :	pH:
Cloruro: ppm	<500	Viscosidad cp	N/A	Cloruro: mg/l	Vis: cp

Compañía: Pampa Energía

Pozo: RdA-2048(h)

Zona: NO CONVENCIONAL


Yacimiento: Rincon de Aranda

Etapas: 23


Formación: Orgánico Inferior

Fecha: 28-Aug-25

Carta de Fractura Hidráulica



Carta de Aditivos:



Comentarios:



REPORTE DE :

Fractura Hidráulica

HALLIBURTON

Compañía: Pampa Energía

Pozo: RdA-2048(h)

Zona: NO CONVENCIONAL


Yacimiento: Rincon de Aranda

Etapa: 23

Formación: Orgánico Inferior

Fecha: 28-Aug-25

Prueba de Kick Outs



Compañía: Pampa Energía

Pozo: RdA-2048(h)

Zona: NO CONVENCIONAL


Yacimiento: Rincon de Aranda

Etapa: 23


Formación: Orgánico Inferior

Fecha: 28-Aug-25

PumpDown



ISIP Pre-Frac



Local Event Log			
Intersection		TP	SR
3	ISIP PRE-FRAC	03:17:05	4409 0.000

INSITE for Stimulation v7.5.0
28-Aug-25 04:12

HALLIBURTON