

74403209

品質異常改善通知書

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。
再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

指定回答日：2018年01月19日

発生原因 生産課：2018年01月16日

流出原因 生産課：2018年01月17日

流出原因 品質技術課：2018年01月19日

迄
迄
迄

不具合整理No. 49F-0

担当課 生産2-

担当者 小林

発行日：2018年01月

承認 確認


黒岩 18.1.12 映次	和田 18.1.12 哲夫
---------------------	---------------------

不具合内容

品質保証課記入

仕様番号	503451-1209 (エフV)
品名	HI-FIX COAXIAL HARNESS FOR 1.2GHZ OUTER
ロットNo	17.11.06.1.10
対象数量	15,000個
不具合内容及び確認内容	
打痕	
異常品の暫定処理	確認中

写真・図



発生原因

発生対策

生産課
(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

(誰が、いつまでに何を、どうする)

変化点なし

材料に型内確認していきま。

(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)

↓

↓

変化点、画像停止セルバ停止もなく通常に納品した

不具合発生生産日：17年1月6日

金型番号：P5502

流出原因

流出対策

生産課
(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

(誰が、いつまでに何を、どうする)

(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

↓

↓

変化点、画像停止、セルバ停止もなく通常に納品した

品質技術課

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

(誰が、いつまでに何を、どうする)

キー70サンワに問題ありませんでした。

これから、外觀に注意しながら
検査していきます。

(なぜ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

↓

↓

対策実施日：年 月 日	承認	確認
対策実施ロットNo	金子 18.1.22 晶	金子 18.1.22 晶
水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	18.1.22 しのぶ	18.1.26 夏衣

標準類改訂

有・無 ()

()

起因部署記入