






発行日： 2019/3/27

整理No. 6010028

特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図番	505068-2466	承認	調査	担当
	品名	0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	佐竹 19.3.28 由浩	竹花 19.3.27 智治	小林 19.3.27 美穂
	数量	9,870			
	ロットNo 9313BW1 01		実施期限 2019/4/10		
品質保証課	<不良内容> 丸穴変形		<処置方法> 発生箇所以降廃棄		
	<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 右写真のようなキャリア折れが発生しています。 リールを外周から確認し、 不具合発生箇所以降を廃棄してください。 不明点あれば連絡願います。		<div style="text-align: center;">丸穴変形写真</div> 		
	※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。				
品質技術課、生産課	<作業日> 31年 4月 5日 ~ 31年 4月 8日		<備考> キャリア折れ 9313BW1 01-9870		
	<作業者名> 				
	作業結果	廃棄数 : 9870 ケ 良品数 : 0 ケ	作業時間 : 15 H 集計月度(品証記入) : H31.4 月度 集計済		
品質保証課	<受理> <div style="text-align: right;">    </div>				