



部品製造部(コネクタ)										不具合整理No. 50F-07-003						
発行先	生産4-1										不具合連絡書					
配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	承認	確認	作成
														黒岩 18.7.12 映次	和田 18.7.12 哲夫	和田 18.7.12 哲夫
連絡受理日		2018/07/12														
不具合受付者名		品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫														
客先名		京セラ株式会社										連絡者名		品質管理 廣瀬様		
客先よりの連絡方法		Email														
受付区分		苦情														
仕様番号 / 品名		72 5608 999 000 000 / 5608 REC CONT ST 0.8MM PITCH(ノッチナシ)														
ロットNo.		8606SS1-09,13,14														
対象数量		130,000個														
不具合内容										略図(必要な場合のみ)						
プロテクター変形 プレスリール芯側にてランダム発生。										 						
今後どの様に動くか																
品質異常改善通知書発行 必要										協力工場不良品連絡書発行: 不要						
回答期限: 2018/07/19迄										回答期限: - 迄						
発行先確認欄																
	発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる															